



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO:
Instalación

FOLIO:
120339

FECHA:
22/02/2023

HORA:
19:42

ARRENDADORA:
GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADOS SA DE CV

CONTRATO:
GAR-1393

PLAZO:
37

VIGENCIA DE CONTRATO

DESDE:
22/02/2023

HASTA:
22/03/2026

NOMBRE O EMPRESA:
GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADOS SA DE CV

RFC:
GAR0406089F1

CONTACTO:
Antonio Corona

TEL OFICINA:
3331892700

CELULAR:
3331892700

DOMICILIO:
Av. de las Américas 1166, Country Club, 44610 Guadalajara, Jal., México JALISCO

EMAIL:

COLONIA:

CIUDAD:

EDO:

CP:

MARCA:
Ford

SUBMARCA:
RANGER

AÑO:
2022

COLOR:
BLANCO OXFORD

SERIE:
8AF6R5DVXN6279960

PLACAS:
No

TIPO DE BLOQUEO:

ECO:
No

KM:
57

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER:

Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Agroinsumos Biotecnologicos Innovadores Sa De Cv - RFC: ABI140808TH8 Agencia: Ford Country *Dirección: Av. de las Américas 1166, Country Club, 44610 Guadalajara, Jal., México* <https://goo.gl/maps/2qqhg6XMj8dchuzr9> Contacto Servicio: Antonio Corona 33 3189 2700

OBSERVACIONES TÉCNICO:

ACCESORIOS:
No

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:
RS3340LC-71986

ID:
147813

PLAN:
5 MRPG

CARRIER CELULAR:
TELCEL M2M

GARANTIA DE HARDWARE

FECHA DE ACTIVACIÓN:
22/02/2023

FECHA DE EXPIRACIÓN:
22/02/2023

TIPO:

CLIENTE CONFORME

Antonio Corona

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Mateo Cortés Nazario

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 120339
FECHA: 22/02/2023	HORA: 19:42

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☐ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☒ Herramienta | ☒ Tapones | ☐ Extinguidor | ☐ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Antonio Corona

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Mateo Cortés Nazario

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 120339
FECHA: 22/02/2023	HORA: 19:42



El servicio se ha realizado bajo circunstancias especiales solicitadas por el cliente, por lo cuál no se puede mostrar la confirmación de localización.

IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 147813	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340LC-71986	FECHA Y HORA DE POSICIÓN:
LATITUD:	LONGITUD:	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME

Antonio Corona

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Mateo Cortés Nazario

FIRMA