

## CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	<b>FOLIO:</b> 121734		
FECHA:	HORA:		
08/03/2023	14:14		

ARRENDADORA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			CONTRATO: GDL-1449		<b>PLAZO:</b> 25			
VIGENCIA DE CONTRATO  DESDE: 08/03/2023				<b>HASTA:</b> 08/04/2025				
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.				RFC:	ΙΗΔ			
CONTACTO: Joel Rubio	<b>TEL OFICINA</b> : 3312886262				AGD090119LHA  CELULAR: 3312886262			
DOMICILIO: Av. Camino Real a Colima 5445, Centro, 45050 Sa	anta Anita, Jal., México JAL	.ISCO		EMAIL:				
COLONIA:	CIUDAD:			EDO: CP		CP:		
MARCA: Hyundai	SUBMARCA: GRAND I10	<b>AÑO:</b> 2023		1	COLOR: ROJO TORNADO		00	
SERIE: MALB24BC8PM166641	PLACAS: N/a		TIPO DE BLOC Ignición	QUEO: ECO:			<b>KM:</b> 17	
Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Mariana E MDI080827T28 Bodega Direccion: Av. Camino Real a Colima 5445 https://goo.gl/maps/nhrXnnMZDnPpfEHZ9 Contacto Servicio: Joel I que preguntar por marcos  ACCESORIOS:  IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:	5, Centro, 45050 Santa Anita, Jal.		CIÓN APAGADO: OK, I			ADA: OK,	IGNICIÓN PRENDIDO: ENERGÍA PRINCIPAL	
RS3340LC-73191	149108  FECHA DE ACTIVACIO	5 MRPG		TELC		ELCEL M2M		
GARANTIA DE HARDWARE	08/03/2023	UN:	08/03/2023	DE EXPIRACIÓN: TIPO 23				
<b>CLIENTE CONFORME</b> Joel Rubio			ΤÉC	<b>:NICO RESP</b> Juan Pab	<b>ONSABLE</b> olo Martínez I		SERVICIO	
Joel Rubio				Juan Par	olo iviartinez i	Murillo		
MARCO			1	Pak	6/0	)		

**FIRMA** 

**FIRMA** 



## FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121734		
FECHA:	HORA:		
08/03/2023	14:14		

$\odot$	Luces de cambio	$\odot$	Direccionales	$\odot$	Intermitentes	$\odot$	Cuartos
$\odot$	Luz de freno	$\odot$	Luz de reversa	$\odot$	Luz interior	$\odot$	Luz tablero
$\odot$	Claxon	$\odot$	Limpiadores	$\odot$	Encendedor	$\odot$	Radio o estéreo
$\odot$	Tapetes	$\odot$	Bocinas	$\odot$	Aire acondicionado	$\odot$	Ventilador Froster
$\odot$	Elevadores	$\odot$	Seguros eléctricos	$\odot$	Llanta refacción	$\odot$	Gato y llave
$\odot$	Herramienta	$\odot$	Tapones	$\bigcirc$	Extinguidor	$\bigcirc$	Cajuela eléctrica
0	GOLPES RAYADURAS						
$\bigcirc$	DAÑOS A CRISTALES						
$\bigcirc$	OTROS						
	CLIENTE CONFO  Joel Rubio	RME					NSABLE DEL SERVICIO Martínez Murillo
$\bigvee$	\ALCO				<i>f</i>	) W	

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



## CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	<b>FOLIO:</b> 121734		
FECHA:	HORA:		
08/03/2023	14:14		



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 149108	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340LC-73191	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 08/03/2023 - 14:02:51
<b>LATITUD:</b> 20.563886	<b>LONGITUD:</b> -103.44772	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:  Av.CaminoRealaColima5445,Centro,45050SantaAnita,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

CLIENTE CONFORME	
Joel Rubio	

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

MALCO

Pablo

*FIRMA* 

**FIRMA**