

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121470
FECHA:	HORA:
07/03/2023	11:55

ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			CONTRATO: GDL-1445		PLAZO: 37		
VIGENCIA DE CONTRATO DESDE: 07/03/2023				HASTA: 07/04/2026			
	,						
NOMBRE O EMPRESA:				RFC:			
ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			AGD090119LF	łA .			
CONTACTO: TEL OFICINA: 3329147556				CELULAR:			
Ignacio Hueso DOMICILIO:	3329147330			3329147556 EMAIL:			
Avenida Constituyentes S/N, Jardines de Celaya 1r	a Sección, Jardines de Ce	elaya 1ra S	ecc, 38080 Celaya		GUANAJUA	ATO	
COLONIA:	CIUDAD:		EDO:		CP:		
MARCA: Mitsubishi	SUBMARCA: L200 GLX		AÑO: 2023		COLOR: WHITE SOLID		
SERIE: MMBNLV561PH048393	PLACAS:		TIPO DE BLOQ	UEO:	ECO:		KM :
					l		
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Soluciones SPC0610049S6 Agencia: Mitsubishi Celaya *Dirección: Avenida Col Celaya 1ra Sección, Jardines de Celaya 1ra Secc, 38080 Celaya, G https://goo.gl/maps/wEpiPVCYbfpRwvYY9 Coordinar con: Malu Roja	nstituyentes S/N, Jardines de to., México*	Pruebas C OK, IGNIC	OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas COMPLETAS: BLOQUEO: OK, DESBLOQUEO: OK, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PROK, IGNICIÓN APAGADO: OK,			IGNICIÓN PRENDIDO:	
ACCESORIOS:							
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340LC-73202	ID: 149119		PLAN: 5 MRPG		CARRIER CELULAR: TELCEL M2M		
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN 06/03/2023		FECHA DE EXPIRACIÓN: 06/03/2023		TIPO:		
CLIENTE CONFORME Ignacio Hueso			TÉCI	NICO RESPO			SERVICIO
Andr Coals				- H	FIRMA		
FIRMA					FIRMA		



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121470
FECHA:	HORA:
07/03/2023	11:55

\odot							
_	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
	CLIENTE CONFO Ignacio Hueso	RME					ISABLE DEL SERVICIO rroyo Rodriguez


Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 149119	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340LC-73202	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 07/03/2023 - 11:47:58
LATITUD: 20.517363	LONGITUD: -100.792302	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.ConstituyentesSN,JardinesdeCelaya1raSecc,38080Celaya,Gto.,Mexico

CLIENTE CONFORME	TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
Ignacio Hueso	Fernando Arroyo Rodriguez
Andr Cears	All
FIRMA	FIRMA