



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 123647
FECHA: 29/03/2023	HORA: 12:15

ARRENDADORA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.	CONTRATO: GDL-1432	PLAZO: 37
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 29/03/2023	HASTA: 29/04/2026

NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.		RFC: AGD090119LHA	
CONTACTO: Ricardo Landeros	TEL OFICINA: 3312947888	CELULAR: 3312947888	
DOMICILIO: Av. Ignacio L. Vallarta 5500, Camichines Vallarta, 45027 Zapopan, Jal., México JALISCO		EMAIL:	
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: MG	SUBMARCA: RX8		AÑO: 2023	COLOR: GRIS DARTMOOR	
SERIE: LSJW84W91PG012979	PLACAS: S/P	TIPO DE BLOQUEO:		ECO:	KM: 17

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Desarrollos Constructivos Best S C De R L De Cv - RFC: DCB131211SD3 Bodega de euroalemma Dirección: Av. Ignacio L. Vallarta 5500, Camichines Vallarta, 45027 Zapopan, Jal., México https://goo.gl/maps/jDWVLHi2wUvBucvE6 Contacto Servicio: Ricardo Landeros 331 294 7888 Llamar al contacto Ricardo Landeros al llegar	OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas realizadas: IGNICIÓN APAGADO: REVISAR, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, Instalación de cofre, unidad se queda sin batería y sin gasolina.
ACCESORIOS:	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-74885	ID: 150860	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: TELCEL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 28/03/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 28/03/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Ricardo Landeros

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

David Segundo Arzeta

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 123647
FECHA: 29/03/2023	HORA: 12:15

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☒ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☒ Herramienta | ☒ Tapones | ☒ Extinguidor | ☒ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Ricardo Landeros

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

David Segundo Arzeta

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 123647
FECHA: 29/03/2023	HORA: 12:15



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 150860	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-74885	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 29/03/2023 - 11:31:01
LATITUD: 20.681471	LONGITUD: -103.431733	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av. Ignacio L. Vallarta 5500-B, Camichines Vallarta, 45027 Zapopan, Jal., Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME

Ricardo Landeros

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

David Segundo Arzeta

FIRMA

FIRMA