



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121673
FECHA: 09/03/2023	HORA: 17:28

ARRENDADORA: REPARTO UTIL SAPI DE CV	CONTRATO: RUT-713	PLAZO: 13
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 09/03/2023	HASTA: 09/04/2024

NOMBRE O EMPRESA: REPARTO UTIL SAPI DE CV		RFC: RUT150225G84	
CONTACTO: Emanuel De Los Santos	TEL OFICINA: 5535778423	CELULAR: 5535778423	
DOMICILIO: Carr. México-Toluca 3030, El Molino, Cuajimalpa de Morelos, 05340 Ciudad de México, CDMX, México		EMAIL: ESTADO DE MEXICO	
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: Honda	SUBMARCA: CR-V		AÑO: 2023	COLOR: GRIS METEORO	
SERIE: 1HGRS3848PL901945	PLACAS: Sn	TIPO DE BLOQUEO:		ECO: Sn	KM: 12

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Fierros Y Laminas De Tuxpan Sa De Cv - RFC: FLT8810183F8 Agenda de: Honda Cuajimalpa Dirección: Carr. México-Toluca 3030, El Molino, Cuajimalpa de Morelos, 05340 Ciudad de México, CDMX* https://goo.gl/maps/4ivAQPdGcGezwJM39 Contacto Servicio: Emanuel De Los Santos 55 3577 8423 Preguntar por: Emanuel De los Santos	OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas COMPLETAS: POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK, ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK, ENERGÍA PRINCIPAL CORTADA: OK,
ACCESORIOS: No	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340LC-73462	ID: 149347	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: GLOBAL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 08/03/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 08/03/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME
Emanuel De Los Santos

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
Francisco Javier Alvarez Chavez

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121673
FECHA: 09/03/2023	HORA: 17:28

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☐ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☐ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☐ Herramienta | ☐ Tapones | ☐ Extinguidor | ☒ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Emanuel De Los Santos

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Francisco Javier Alvarez Chavez

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121673
FECHA: 09/03/2023	HORA: 17:28



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 149347	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340LC-73462	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 09/03/2023 - 17:00:20
LATITUD: 19.363646	LONGITUD: -99.283587	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Carr.Mxico-Toluca3028,ElMolino,CuajimalpadeMorelos,05320CiudaddeMxico,...

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME

Emanuel De Los Santos

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Francisco Javier Alvarez Chavez

FIRMA