

ARRENDADORA:

CERTIFICADO DE **SERVICIO**

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 131231
FECHA:	HORA:
28/06/2023	15:20

ΡΙ ΔΖΟ:

BLACK SAPPHIRE

ECO:

Sin eco

KM:

13

ARRENDA GDL S.A. DE C.V.		GDL-1479		25	
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 28/06/2023		HASTA: 28/07/2025		
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			RFC: AGD090119LF	IA	
CONTACTO: Gonzalo Quintana	TEL OFICINA: 5611685431		CELULAR: 5611685431		
DOMICILIO: Distribuidor Vial La Paz No. 113, Adolfo López Matec	os, 42094 Pachuca de Soto, Hgo., N	Лéхісо HIDALGO	EMAIL:		
COLONIA:	CIUDAD:		EDO:		CP:
MARCA:	SUBMARCA:		AÑO:	COLOR:	

OBSEDV.	ACIONES	FJECUTIVO	DECCED.

Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Inmobiliaria Pacifico Sa De Cv - RFC: IVP170628M78 Agencia: MINI Vecsa Pachuca Dirección: Distribuidor Vial La Paz No. 113, Adolfo López ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK, ENERGÍA PRINCIPAL CORTADA: OK, Mateos, 42094 Pachuca de Soto, Hgo. https://goo.gl/maps/Gu1oXzvxoyUsMSRV7 Contacto Servicio: Gonzalo Quintana 56 1168 5431 Preguntar por: Gonzalo Quintana

X7

PLACAS:

Sin placas

OBSERVACIONES TÉCNICO:

TIPO DE BLOQUEO:

CONTRATO:

Pruebas realizadas: IGNICIÓN APAGADO: REVISAR, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK,

2024

ACCESORIOS:

Bmw

SERIE:

WBA31EM06R9S33629

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:	ID:	PLAN:	CARRIER CELULAR:
R\$3340-79400	155585	5 MRPG	GLOBAL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 28/06/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 28/06/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME


Gonzalo Quintana



FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Víctor Uriel Diaz Triana



FIRMA



CERTIFICADO DE SERVICIO FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 131231
FECHA:	HORA:
28/06/2023	15:20

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\bigcirc	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME


Gonzalo Quintana



Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Víctor Uriel Diaz Triana



Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN





IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 155585	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-79400	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 28/06/2023 - 15:03:03
LATITUD: 20.08981	LONGITUD: -98.744448	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: LaPaz113,AdolfoLpezMateos,42094PachucadeSoto,Hgo.,Mxico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		


CLIENTE CONFORME

Gonzalo Quintana



TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Víctor Uriel Diaz Triana



FIRMA

FIRMA