

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 129726		
FECHA:	HORA:		
20/06/2023	18:31		

658

ARRENDADORA: ARRENDA OCCIDENTAL SA DE CV	CONTRATO: OCC-1251		PLAZO: 13			
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 20/06/2023		HASTA : 20/07/2024			
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA OCCIDENTAL SA DE CV			RFC: AOC110120LZ	2		
CONTACTO: Eduardo Gonzalez	TEL OFICINA: 452 159 9687		CELULAR: 452 159 9687			
DOMICILIO: C. Abasolo 28, Centro, 47180 Arandas, Jal., México	JALISCO		EMAIL:			
COLONIA:	CIUDAD:		EDO:		CP:	
MARCA: Mercedes Benz	SUBMARCA: GLC 300		AÑO : 2023	COLOR: SÍMIL CU	ERO A	ARTICO NEGRO
SERIE:	PLACAS:	TIPO DE BLOQ	UEO:	ECO:		KM:

Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Vrts Servicios Integrados Sa De Cv - RFC: VSI111102A25 Oficina de Abodados Direccion: C. Abasolo 28, Centro, 47180 Arandas, Jal. https://goo.gl/maps/rKSQEMPTM9Ew2fpD6 Contacto Servicio: Eduardo Gonzalez 33 1379 8142 Preguntar por: Anahi Gonzalez 33 1453 3380 llamar al llegar

JTK4814

OBSERVACIONES TÉCNICO:

Pruebas realizadas: IGNICIÓN PRENDIDO: REVISAR, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK, ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK,

No

ACCESORIOS:

W1N0J8EB9PG157316

No

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:	ID:	PLAN:	CARRIER CELULAR:
RS3340-79889	156184	5 MRPG	GLOBAL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 20/06/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 20/06/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Eduardo Gonzalez

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Mateo Cortés Nazario

FIRMA

FIRMA



CERTIFICADO DE SERVICIO FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 129726
FECHA:	HORA:
20/06/2023	18:31

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\bigcirc	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\bigcirc	Extinguidor	\bigcirc	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Eduardo Gonzalez

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO


Mateo Cortés Nazario

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO:	FOLIO:
Instalación	129726
FECHA:	HORA:



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 156184	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-79889	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 21/06/2023 - 18:18:37
LATITUD: 20.754256	LONGITUD: -102.543242	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: QF34+PPSanIgnacioCerroGordo,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

CLIENTE CONFORME

Eduardo Gonzalez

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Mateo Cortés Nazario



FIRMA

FIRMA