



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 123556
FECHA: 29/03/2023	HORA: 12:01

ARRENDADORA: GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADOS SA DE CV	CONTRATO: GAR-1416	PLAZO: 37
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 29/03/2023	HASTA: 29/04/2026

NOMBRE O EMPRESA: GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADOS SA DE CV		RFC: GAR0406089F1	
CONTACTO: Marco Ortiz	TEL OFICINA: 3317628619	CELULAR: 3317628619	
DOMICILIO: Av. de las Américas 1819, Colomos Providencia, 44650 Guadalajara, Jal., México JALISCO		EMAIL:	
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: Honda	SUBMARCA: CRV		AÑO: 2023	COLOR: GRIS METEORO	
SERIE: 1HGRS3848PL902495	PLACAS: N/a	TIPO DE BLOQUEO:		ECO:	KM: 24

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Agricola El Envidioso Spr De RI - RFC: AEN210129KBA - Agencia: Dalton Honda Colomos Country Dirección: Av. de las Américas 1819, Colomos Providencia, 44650 Guadalajara, Jal., México https://goo.gl/maps/bQGJuEQJSjLykbFUA Contacto Servicio: Marco Ortiz 33 1762 8619	OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas COMPLETAS: POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK, ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK, ENERGÍA PRINCIPAL CORTADA: OK,
ACCESORIOS:	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-74779	ID: 150752	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: TELCEL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 28/03/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 28/03/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Marco Ortiz

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 123556
FECHA: 29/03/2023	HORA: 12:01

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☒ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☒ Herramienta | ☒ Tapones | ☒ Extinguidor | ☒ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Marco Ortiz

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 123556
FECHA: 29/03/2023	HORA: 12:01



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 150752	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-74779	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 29/03/2023 - 11:49:37
LATITUD: 20.707705	LONGITUD: -103.378247	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.delasAmricas1835,ColomosProvidencia,44660Guadalajara,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME

Marco Ortiz

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

FIRMA