



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 122675
FECHA: 31/03/2023	HORA: 14:33

ARRENDADORA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.	CONTRATO: GDL-1427	PLAZO: 13
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 31/03/2023	HASTA: 30/04/2024

NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.		RFC: AGD090119LHA	
CONTACTO: Miguel Leal	TEL OFICINA: 33 1894 1406		CELULAR: 33 1894 1406
DOMICILIO: Av. Adolfo López Mateos Sur 2600, La Giralda JALISCO			EMAIL:
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: Hyundai	SUBMARCA: SANTA FE	AÑO: 2023	COLOR: BLANCO		
SERIE: 5NMS54AL0PH528884	PLACAS:	TIPO DE BLOQUEO:		ECO:	KM: 32

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Alarpac Sa De Cv - RFC: ALA020625JR6 Agencia: Hyundai Plasencia Guadalajara Dirección: Av. Adolfo López Mateos Sur 2600, La Giralda https://goo.gl/maps/FZVSBY4pYqoKpXQS7 Contacto Servicio: Carlos Velarde 33 1894 1406 Preguntar por: Carlos Velarde o Sergio de previas	OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas realizadas: IGNICIÓN APAGADO: REVISAR, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK, ENERGÍA PRINCIPAL CORTADA: OK, Instalación de cofre.
ACCESORIOS:	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-74955	ID: 150965	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: TELCEL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 30/03/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 30/03/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Miguel Leal

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Demetrio Cobos Vazquez

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 122675
FECHA: 31/03/2023	HORA: 14:33

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☒ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☒ Herramienta | ☒ Tapones | ☒ Extinguidor | ☒ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Miguel Leal

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Demetrio Cobos Vazquez

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.


Entregué
el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 122675
FECHA: 31/03/2023	HORA: 14:33



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 150965	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-74955	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 31/03/2023 - 14:18:27
LATITUD: 20.643821	LONGITUD: -103.408783	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Mxico152600,LaGiralda,45088Zapopan,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME

Miguel Leal

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Demetrio Cobos Vazquez

FIRMA