

## CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	<b>FOLIO:</b> 124091		
FECHA:	HORA:		
08/04/2023	11:14		

RRENDA GDL S.A. DE C.V.		CONTRATO: GDL-1437		<b>PLAZO:</b> 13		
VIGENCIA DE CONTRATO	<b>DESDE:</b> 08/04/2023	HASTA: 08/05/2024				
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			<b>RFC:</b> AGD090119	LHA		
CONTACTO: Osmar Padilla	<b>TEL OFICINA:</b> 3322195846	<b>CELULAR:</b> 3322195846	<b>CELULAR:</b> 3322195846			
DOMICILIO: Av Río Nilo 7400, La soledad Tonalá , 45418 Tonalá, Jal., México JALISCO				EMAIL:		
COLONIA:	CIUDAD:		EDO:	CP:		
MARCA: Chevrolet	SUBMARCA: S-10 MAX		<b>AÑO:</b> 2023	COLOR: BLANCO		
SERIE: LSFAM2AB1PA063268	PLACAS:	TIPO DE BL	OQUEO:	ECO:	<b>KM</b> : 11	
222210E046 Comenter on reconscient with an installant of the de-	unidadaa dal yandadaa Massas					
ACCESORIOS:	unidades del vendedor Macrco	PLAN:		CARRIEF	R CELULAR:	
3322195846 Comentar en recpecion que se instalara el gps de las ACCESORIOS:  IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-75427  GARANTIA DE HARDWARE	ID: 151466 FECHA DE ACTIVACIÓN	5 MRPG : <b>FECHA DE</b>	EXPIRACIÓN:	CARRIEF GLOBAL TIPO:		
ACCESORIOS:  IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-75427	ID: 151466	5 MRPG	EXPIRACIÓN:	GLOBAL		

**FIRMA** 

FIRMA



## **FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO**

SERVICIO: Instalación	<b>FOLIO:</b> 124091		
FECHA:	HORA:		
08/04/2023	11:14		

$\odot$	Luces de cambio	$\odot$	Direccionales	$\odot$	Intermitentes	$\odot$	Cuartos
$\odot$	Luz de freno	$\odot$	Luz de reversa	$\odot$	Luz interior	$\odot$	Luz tablero
$\odot$	Claxon	$\odot$	Limpiadores	$\odot$	Encendedor	$\odot$	Radio o estéreo
$\odot$	Tapetes	$\odot$	Bocinas	$\odot$	Aire acondicionado	$\odot$	Ventilador Froster
$\odot$	Elevadores	$\odot$	Seguros eléctricos	$\odot$	Llanta refacción	$\odot$	Gato y llave
$\odot$	Herramienta	$\odot$	Tapones	$\odot$	Extinguidor	$\odot$	Cajuela eléctrica
$\bigcirc$	GOLPES						
$\bigcirc$	RAYADURAS						
$\bigcirc$	DAÑOS A CRISTALES						
$\bigcirc$	OTROS						

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

**CLIENTE CONFORME** 

Osmar Padilla

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Demetrio Cobos Vazquez

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se



## **CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN**





IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 151466	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-75427	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 08/04/2023 - 10:24:01
<b>LATITUD:</b> 20.636762	<b>LONGITUD:</b> -103.275056	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: AvRoNilo7400,LomaDoradaDelegacinB,45418Tonal,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:							

$\sim$ 1	IEVI.	$\Gamma \subset \mathcal{L}$	$\sim$	IEC	RME
CL	ILIA.	1 = (	יוטי	NLC	חואורוי

Osmar Padilla

## TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Demetrio Cobos Vazquez

**FIRMA** 

**FIRMA**