



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 122948
FECHA: 23/03/2023	HORA: 12:06

ARRENDADORA: ARRENDADORA MINERVA SA DE CV	CONTRATO: MIN-881	PLAZO: 49
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 23/03/2023	HASTA: 23/04/2027

NOMBRE O EMPRESA: ARRENDADORA MINERVA SA DE CV		RFC: AMI131106M58	
CONTACTO: Guillermo Miranda	TEL OFICINA: 5534480079	CELULAR: 5534480079	
DOMICILIO: Av. Insurgentes Sur 2383, Tizapán San Ángel, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 Ciudad de México, CDMX, México DISTRITO FEDERAL		EMAIL:	
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: Renault	SUBMARCA: OROCH	AÑO: 2023	COLOR: BLANCO GLACIAR	
SERIE: 93Y9S0NF7PJ446083	PLACAS: NA	TIPO DE BLOQUEO:		ECO: NA
				KM: 0

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Especializados En Control De Plagas Y Asesoría Técnica Sa De Cv - RFC: ECP190430471 Agencia: Renault San Ángel Dirección: Av. Insurgentes Sur 2383, Tizapán San Ángel, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 Ciudad de México, CDMX, México https://goo.gl/maps/ZABpDWWQNAY87Mkh7 Contacto Servicio: Guillermo Miranda ...	OBSERVACIONES TÉCNICO:
ACCESORIOS:	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-74205	ID: 150124	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: TELCEL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 22/03/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 22/03/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Guillermo Miranda

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Victor Piedra Garcia

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 122948
FECHA: 23/03/2023	HORA: 12:06

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☐ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☒ Herramienta | ☒ Tapones | ☐ Extinguidor | ☐ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Guillermo Miranda

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Victor Piedra García

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué
el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 122948
FECHA: 23/03/2023	HORA: 12:06



El servicio se ha realizado bajo circunstancias especiales solicitadas por el cliente, por lo cuál no se puede mostrar la confirmación de localización.

IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 150124	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-74205	FECHA Y HORA DE POSICIÓN:
LATITUD:	LONGITUD:	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME

Guillermo Miranda

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Victor Piedra Garcia

FIRMA