

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124877		
FECHA:	HORA:		
13/04/2023	11:47		

KM:

13

ARRENDADORA: REPARTO UTIL SAPI DE CV	CONTRATO: RUT-731	PL 25			
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 13/04/2023	HASTA: 13/05/2025			
NOMBRE O EMPRESA: REPARTO UTIL SAPI DE CV			RFC: RUT150225G8	34	
CONTACTO: Ulises Lievanos	TEL OFICINA: 477 324 1635	CELULAR: 477 324 1635			
DOMICILIO: Blvd. Adolfo López Mateos 2710, Industrial Julian de	EMAIL:				
COLONIA:	CIUDAD: EDO:		EDO:		CP:
MARCA: Mitsubishi	SUBMARCA: L200		AÑO: COLOR: 2023 WHITE SOLID		

Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Ernesto Guzman Hernandez - RFC: GUHE660801QSA Agencia: Mitsubishi Motors León Dirección: Blvd. Adolfo López Mateos 2710, Industrial Julian de Obregon, 37290 León, Gto., México https://goo.gl/maps/yfwzJN3yZqpP4AKC9 Contacto Servicio: Ulises Lievanos 47 7324 1635

PLACAS:

OBSERVACIONES TÉCNICO:

TIPO DE BLOQUEO:

Pruebas realizadas: IGNICIÓN APAGADO: REVISAR, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK, ENERGÍA PRINCIPAL CORTADA: OK,

ECO:

ACCESORIOS:

SERIE:

MMBNLW566PH056897

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:	ID:	PLAN:	CARRIER CELULAR:
RS3340-74193	150112	5 MRPG	TELCEL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 12/04/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 12/04/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Ulises Lievanos

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Ivan Mauricio Ayala Vaca



FIRMA

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124877		
FECHA:	HORA:		
13/04/2023	11:47		

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\bigcirc	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\bigcirc	Tapones	\bigcirc	Extinguidor	\bigcirc	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Ulises Lievanos

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO


Ivan Mauricio Ayala Vaca




Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN





IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 150112	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-74193	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 13/04/2023 - 11:35:29
LATITUD: 21.096142	LONGITUD: -101.629228	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Blvd.AdolfoLpezMateos2712,CentroComercial,37290Len,Gto.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:								

CLIENTE CONFORME

Ulises Lievanos



Ivan Mauricio Ayala Vaca



FIRMA

FIRMA

La presente Confirmación de Localización queda autorizada y revisada por INDUSTRIAS RESSER SA DE CV con dirección en Av. Volcán el Colli 1129, Zapopan, Jalisco, CP 45070, Para mayor información puede comunicarse al (33) 3620 1660 en área de Atención al Cliente. Al firmar este comprobante usted también está de acuerdo con el CONTRIATO DE SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL que corresponde al equipo contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede consultar nuestro aviso de privacidad en la pagina: https://esser.com/aviso-de-privacidad/

consultar nuestro aviso de privacidad en la pagina: https://resser.com/aviso-de-privacidad/
Esta información es únicamente para el uso de la entidad o persona a quien es dirigida, este documento incluye información legalmente protegida y confidencial cuya difusión de información es sancionada por la ley, se le notifica por medio del presente que la repartición y divulgación está meramente prohibida. Si usted recibió el documento como persona ajena a la información por algún error, favor de informar en cuanto antes al remitente y desechar la información.
El destinatario de este documento debe asegurarse que no contenga virus antes de abrirlo y en caso de que sí se detecten, tomar las medidas pertinentes para eliminarlos y notificar a la brevedad posible al remitente.