



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124272
FECHA: 04/04/2023	HORA: 12:07

ARRENDADORA: REPARTO UTIL SAPI DE CV	CONTRATO: RUT-721	PLAZO: 25
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 04/04/2023	HASTA: 04/05/2025

NOMBRE O EMPRESA: REPARTO UTIL SAPI DE CV		RFC: RUT150225G84	
CONTACTO: Adrian Mejia	TEL OFICINA: 5534595395	CELULAR: 5534595395	
DOMICILIO: Av. Juárez Nte. 418, San Mateo IV, 56110 Texcoco, Méx., México ESTADO DE MEXICO		EMAIL:	
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: Chirey	SUBMARCA: OMODA 5		AÑO: 2023	COLOR: BLANCO PERLADO	
SERIE: LVVDB21B8PD133847	PLACAS: No	TIPO DE BLOQUEO:		ECO: No	KM: 18

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Visa Freight Solutions Sa De Cv - RFC: VFS150518BT0 Agencia: Chirey Texcoco Dirección: Av. Juárez Nte. 418, San Mateo IV, 56110 Texcoco, Méx., México https://goo.gl/maps/yYQ8KZcr6Agtvtq58 Contacto Servicio: Adrian Mejia : 5534595395 Preguntar por: Ivan Luna Gerente de Ventas de Chirey Texcoco.	OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas realizadas: IGNICIÓN APAGADO: REVISAR, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK,
ACCESORIOS:	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-75081	ID: 151061	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: TELCEL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 03/04/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 03/04/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Adrian Mejia

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Victor Piedra Garcia

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124272
FECHA: 04/04/2023	HORA: 12:07

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☐ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☒ Herramienta | ☐ Tapones | ☐ Extinguidor | ☒ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Adrian Mejia

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Victor Piedra Garcia

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124272
FECHA: 04/04/2023	HORA: 12:07



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 151061	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-75081	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 04/04/2023 - 11:40:11
LATITUD: 19.521263	LONGITUD: -98.881232	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: CalleBenjamnRobles453,56217Texcoco,Mx.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME

Adrian Mejia

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Victor Piedra Garcia

FIRMA