



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 122690
FECHA: 18/03/2023	HORA: 11:23

ARRENDADORA: REPARTO UTIL SAPI DE CV	CONTRATO: RUT-707	PLAZO: 13
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 18/03/2023	HASTA: 18/04/2024

NOMBRE O EMPRESA: REPARTO UTIL SAPI DE CV		RFC: RUT150225G84	
CONTACTO: Gustavo Adolfo Lara Arredondo	TEL OFICINA: 461 206 1961	CELULAR: 461 206 1961	
DOMICILIO: Blvrd Adolfo López Mateos, Col. Centro, Celaya, Gto., México GUANAJUATO		EMAIL:	
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: Jeep	SUBMARCA: JT	AÑO: 2023	COLOR: GRIS		
SERIE: 1C6JJTEG9PL533036	PLACAS:	TIPO DE BLOQUEO:		ECO:	KM: 0

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Productora Y Comercializadora De Pollos Maxi Sa De Cv - RFC: PCP980831D3A Agencia: Auto Centro de Celaya *Dirección: Blvd. Adolfo López Mateos Ote. s/n Jardines de Celaya Oriente 1r, 38080 Celaya, Gto. https://goo.gl/maps/q7dq1j5ayLVeq82s5 Contacto Servicio: Gustavo Adolfo Lara Arredondo 46 1148 ...	OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas realizadas: IGNICIÓN APAGADO: REVISAR, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK,
ACCESORIOS:	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340LC-71712	ID: 147536	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: GLOBAL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 17/03/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 17/03/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Gustavo Adolfo Lara Arredondo

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Fernando Arroyo Rodriguez

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 122690
FECHA: 18/03/2023	HORA: 11:23

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☒ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☒ Herramienta | ☒ Tapones | ☒ Extinguidor | ☒ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Gustavo Adolfo Lara Arredondo

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Fernando Arroyo Rodriguez

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué
el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 122690
FECHA: 18/03/2023	HORA: 11:23



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 147536	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340LC-71712	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 18/03/2023 - 11:02:29
LATITUD: 20.517728	LONGITUD: -100.792465	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: BlvrdAdolfoLpezMateosSN,JardinesdeCelaya1raSecc,38080Celaya,Gto.,Mexic...

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME

Gustavo Adolfo Lara Arredondo

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Fernando Arroyo Rodriguez

FIRMA