



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 123621
FECHA: 28/03/2023	HORA: 17:13

ARRENDADORA: GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADOS SA DE CV	CONTRATO: GAR-1412	PLAZO: 13
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 28/03/2023	HASTA: 28/04/2024

NOMBRE O EMPRESA: GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADOS SA DE CV		RFC: GAR0406089F1	
CONTACTO: Eugenia Solis	TEL OFICINA: 4421148595	CELULAR: 4421148595	
DOMICILIO: Av. 5 de Febrero 1508, San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., México QUERETARO		EMAIL:	
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: Ram	SUBMARCA: 700	AÑO: 2023	COLOR: PLATA		
SERIE: 9BD281H74PYY36817	PLACAS: No	TIPO DE BLOQUEO: Ignición		ECO: No	KM: 8

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Rcenter Entertainment And Shopping S De RL De Cv - RFC: RES111017CS7 Agencia: Distribuidores FIAT Chrysler Pro Querétaro Dirección: Av. 5 de Febrero 1508, San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro. https://goo.gl/maps/imDFcZNAwdFJXmwJ6 Contacto Servicio: Eugenia Solis 44 2114 8595	OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas COMPLETAS: BLOQUEO: OK, DESBLOQUEO: OK, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK,
ACCESORIOS: Bloqueo ignicion	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340LC-41453	ID: 150698	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: GLOBAL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 28/03/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 28/03/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Eugenia Solis

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Daniel Souza

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 123621
FECHA: 28/03/2023	HORA: 17:13

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☒ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☒ Herramienta | ☒ Tapones | ☒ Extinguidor | ☒ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Eugenia Solis

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Daniel Souza

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué
el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 123621
FECHA: 28/03/2023	HORA: 17:13



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 150698	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340LC-41453	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 28/03/2023 - 16:41:00
LATITUD: 20.612588	LONGITUD: -100.418311	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Priv.5deFebrero10,Obrera,76130SantiagodeQuertaro,Qro.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME

Eugenia Solis

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Daniel Souza

FIRMA