

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 126341			
FECHA:	HORA:			
18/05/2023	11:29			

ARRENDADORA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			CONTRATO: GDL-1306		PLAZO: 37		
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 18/05/2023				3		
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.				RFC: AGD090119L	НΔ		
CONTACTO: Ignacio Hueso	TEL OFICINA : 3329147556			CELULAR: 3329147556			
DOMICILIO: Carretera, Guadalajara-Morelia No. 55, Santa Ani	ta Camino Real, 45650 San	Agustín, Jal., Mé	<u> </u>	EMAIL:			
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:	
MARCA: Volkswagen	SUBMARCA: TRANSPORTER	AÑO: 2023			COLOR: BLANCO	CANDY	
SERIE: WV1DPY7H9PH062070	PLACAS:	TIPO Ignici	DE BLOQU ón	JEO:	ECO:	KM: 11	
Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Vitasanita Agencia: Volkswagen Naosa Santa Anita, Dirección: Carretera, Gu Camino Real, 45650 Jal. https://goo.gl/maps/5Uy67ckbLADYc4HV ACCESORIOS: IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:	uadalajara-Morelia 55, Santa Anita	Pruebas COMPLET OK, IGNICIÓN APA	AGADO: OK,	OK, DESBLOQUI		IÓN: OK, IGNICIÓN PREN	DIDO:
RS3340-76353	152480	5 MR	5 MRPG		GLOBAL M2M		
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIO 17/05/2023		FECHA DE EXPIRACIÓN: 17/05/2023		TIPO:		
CLIENTE CONFORME Ignacio Hueso			TÉCN		DNSABLE ervantes Sa	DEL SERVICIO nchez	
To Work has				Jusaiai Ce	ervanies sa	icriez	

FIRMA

FIRMA



CERTIFICADO DE SERVICIO FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO:	FOLIO: 126341
FECHA:	HORA:
18/05/2023	11:29

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos	
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero	
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\bigcirc	Encendedor	\odot	Radio o estéreo	
\bigcirc	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster	
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave	
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica	
\bigcirc	GOLPES							
\bigcirc	RAYADURAS							
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES							
\bigcirc	OTROS							
P	Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.							

CLIENTE CONFORME

Ignacio Hueso

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Josafat Cervantes Sanchez

E Ndith G G


Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.



Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN





IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 152480	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-76353	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 18/05/2023 - 11:12:04
LATITUD: 20.5603	LONGITUD: -103.46191	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: PrivadaDeCamichn1-A,SanAgustn,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

CLIENTE CONFORME

Ignacio Hueso

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Josafat Cervantes Sanchez

ENdit

FIRMA FIRMA