

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 126146
FECHA:	HORA:
28/04/2023	14:27

ARRENDADORA: REPARTO UTIL SAPI DE CV			CONTRATO: RUT-642		PLAZO: 18			
VIGENCIA DE CONTRATO	A DE CONTRATO DESDE: 28/04/2023			HASTA: 28/10/2024				
NOMBRE O EMPRESA: REPARTO UTIL SAPI DE CV				RFC: RUT150225	G84			
CONTACTO: Dalia	TEL OFICINA: 2227881452			CELULAR: 2227881452				
DOMICILIO: Diag. Defensores de la República 782, Adolfo López	z Mateos, 72240 Puebla, F	Pue., Méxi	co PUEBLA	EMAIL:				
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:		
MARCA: Toyota	SUBMARCA: RAIZE			AÑO: 2023		COLOR: SILVER ME		
SERIE: MHKAA1BA4PJ078255	PLACAS:		TIPO DE BLOC	NUEO:	ECO:	ECO: KM:		
			1					
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Descalzos I DMA150420QY8 Agencia: Toyota Los Fuertes - Dirección: Diag. De Adolfo López Mateos, 72240 Puebla, Pue., México https://goo.gl/m. Contacto. Dalila: 2227881452	efensores de la República 782,	Pruebas re	VACIONES TÉCI ealizadas: IGNICIÓN PI RGÍA PRINCIPAL RECO	RENDIDO: REVISA	•		•	
ACCESORIOS:								
			1					
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-76755	ID: 152859		PLAN: 5 MRPG		GLOBAL M2M		JLAR:	
GARANTIA DE HARDWARE			FECHA DE EXPIRACIÓN: T 28/04/2023		TIPO:	TIPO:		
CLIENTE CONFORME Dalia			TÉC	NICO RESP Oswaldo	ONSABLE González Co		ERVICIO	
Dun				4		· /		

FIRMA

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 126146
FECHA:	HORA:
28/04/2023	14:27

0000	Luces de cambio Luz de freno Claxon Tapetes	00000	Direccionales Luz de reversa Limpiadores Bocinas	$\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc$	Intermitentes Luz interior Encendedor Aire acondicionado	0000	Cuartos Luz tablero Radio o estéreo Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\bigcirc	Llanta refacción	\bigcirc	Gato y llave
\bigcirc	Herramienta	\bigcirc	Tapones	\bigcirc	Extinguidor	\bigcirc	Cajuela eléctrica
0	GOLPES RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
F	'ara conservar la Garantía del Sistema de Rastre		SPS es muy importante evitar que éste sea manip onderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o :		erado por personal ajeno a Resser y esto incluye ón fueron previamente intervenidos por terceros.	a técnicos e	de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no
	CLIENTE CONFO	RME			TÉCNICO RI	SPO	NSABLE DEL SERVICIO

Dalia

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.


TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Oswaldo González Contreras

Entregué



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 152859	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-76755	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 28/04/2023 - 14:16:31
LATITUD: 19.064124	LONGITUD: -98.183165	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: LeonardoDaVinci604,Renacimiento,72266Puebla,Pue.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

OLIENTE COM CIME		
Dalia		
Day		

CLIENTE CONFORME

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Oswaldo González Contreras

FIRMA FIRMA