

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124805
FECHA:	HORA:
14/04/2023	09:44

ARRENDADORA: ARRENDADORA MINERVA SA DE CV			CONTRATO: MIN-875		PLAZO : 25		
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE-			HASTA: 14/05/2025			
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDADORA MINERVA SA DE CV				RFC: AMI131106M	58		
CONTACTO: Ma Eugenia Gutierrez	TEL OFICINA: 4777883000			CELULAR: 4777883000			
DOMICILIO: Blvd. Adolfo López Mateos 1300 Ote, La Martinica,	37500 León, Gto., México	GUANAJ	UATO	EMAIL:			
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:	
MARCA: Ford	SUBMARCA:			AÑO: 2023	COLOR: BLANCO OXFORD		RD
SERIE: 1FTEW1E89PFA26354	PLACAS:		TIPO DE BLOQ	UEO:	ECO:		KM: 33
Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Frutas Y V. RFC: FVZ86102416A Agencia: FORD LEON MARTINICA Dirección Ote, La Martinica, 37500 León, Gto., México https://goo.gl/maps/Xhj. Ma Eugenia Gutierrez 477 7883 000 Preguntar por: SR. JESUS VIL ACCESORIOS: IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:	: Blvd. Adolfo López Mateos 1300 5n28Egcrr8tCq6 Contacto Servicio:	ENERGÍA	PLAN:			CORTAD)A: OK,
RS3340-75069	151049 5 MF		5 MRPG			TELCEL M2M TIPO:	
GARANTIA DE HARDWARE			12/04/2023				
CLIENTE CONFORME Ma Eugenia Gutierrez			TÉC	NICO RESPO Migue	DNSABLE el Díaz Reye		SERVICIO
INIA Lugerila Guilerrez				Wingde All	A A	,	7

FIRMA

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124805
FECHA:	HORA:
14/04/2023	09:44

$\langle \rangle$	Luces de cambio	\bigcirc	Direccionales	$\langle \rangle$	Intermitentes	$\langle \rangle$	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\bigcirc	Luz interior	\bigcirc	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\circ	Herramienta	\odot	Tapones	\bigcirc	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
ŀ	² ara conservar la Garantía del Sistema de Rastre		GPS es muy importante evitar que éste sea manip onderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o s		erado por personal ajeno a Resser y esto incluye o ón fueron previamente intervenidos por terceros.	a técnicos	de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

CLIENTE CONFORME

Ma Eugenia Gutierrez

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Miguel Díaz Reyes

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se

mencionan.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124805
FECHA:	HORA:
14/04/2023	09:44



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 151049	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-75069	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 14/04/2023 - 09:36:26
LATITUD: 21.118265	LONGITUD: -101.665104	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Pampas106,LaMartinica,37500Len,Gto.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

CLIENTE	CONFORME
Ma Euge	nia Gutierrez

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Miguel Díaz Reyes

FIRMA