



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124302
FECHA: 04/04/2023	HORA: 16:55

ARRENDADORA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.	CONTRATO: GDL-1455	PLAZO: 13
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 04/04/2023	HASTA: 04/05/2024

NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.		RFC: AGD090119LHA	
CONTACTO: Marco Antonio Chagoya Alanis	TEL OFICINA: 5512571394	CELULAR: 5512571394	
DOMICILIO: Av. Río Mixcoac 343, Axotla, Álvaro Obregón, 01030 Ciudad de México, CDMX, México DISTRITO FEDERAL		EMAIL:	
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: Chrysler	SUBMARCA: RAM 700	AÑO: 2023	COLOR: BLANCO		
SERIE: 9BD281G55PYY37233	PLACAS: No	TIPO DE BLOQUEO: Ignición		ECO: No	KM: 11

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Productores Majilo Spr De RI - RFC: PMA080402E38 Verificentro Río Mixcoac AO58 55 7823 1715 Av. Río Mixcoac 343, Axotla, Álvaro Obregón, 01030 Ciudad de México, CDMX https://maps.app.goo.gl/DJqrhzjHbbDhF6KS6 Contacto Servicio: Fanny Menchaca 5512571394	OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas COMPLETAS: BLOQUEO: OK, DESBLOQUEO: OK, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK,
ACCESORIOS: Bloqueo	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-75008	ID: 150938	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: TELCEL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 04/04/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 04/04/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Marco Antonio Chagoya Alanis

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Sergio Nequis Mendez

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124302
FECHA: 04/04/2023	HORA: 16:55

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☒ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☐ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☐ Herramienta | ☐ Tapones | ☐ Extinguidor | ☐ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Marco Antonio Chagoya Alanis

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Sergio Nequis Mendez

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124302
FECHA: 04/04/2023	HORA: 16:55



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 150938	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-75008	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 04/04/2023 - 16:35:15
LATITUD: 19.359351	LONGITUD: -99.172882	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.RoMixcoac343,Axotla,IvarroObregón,01030CiudaddeMxico,CDMX,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME

Marco Antonio Chagoya Alanis

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Sergio Nequis Mendez

FIRMA