

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121880		
FECHA:	HORA:		
10/03/2023	18:13		

ARRENDADORA:			CONTRATO:		PLAZO:		
ARRENDADORA MINERVA SA DE CV			MIN-871		37		
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 10/03/2023			HASTA: 10/04/2026			
				1			
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDADORA MINERVA SA DE CV				RFC: AMI131106M	58		
CONTACTO: Yazmin Del Hoyo	TEL OFICINA: 4612514276			CELULAR: 4612514276			
DOMICILIO: Avenida Constituyentes S/N, Jardines de Celaya 1r	a Sección, Jardines de Cel	aya 1ra S	ecc, 38080 Celay	EMAIL: a, Gto., México	GUANAJUA ⁻	то	
COLONIA:	CIUDAD:		-	EDO: CP:			
MARCA: Mitsubishi	SUBMARCA: L200 GLS			AÑO: 2023	COLOR: GRAPHITE GRAY METALLIC		
SERIE: MMBNLW568PH045318	PLACAS:		TIPO DE BLOQ Ignición	O DE BLOQUEO:		KM :	
			-				
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Dream Boc Cv - RFC: DBC2104308I9 Agencia: Mitsubishi Celaya Dirección: Av de Celaya 1ra Sección, Jardines de Celaya 1ra Secc, 38080 Celaya https://goo.gl/maps/W448pcXNpcH18RRb9 Contacto Servicio: Yazrr ACCESORIOS:	enida Constituyentes S/N, Jardines , Gto., México	Pruebas re	VACIONES TÉCN ealizadas: IGNICIÓN AF D: OK, DESBLOQUEO:	PAGADO: REVISAR,	BLOQUEO: OK,	POSICIÓN: OK, IGNICIÓN	
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340LC-73204	ID: 149121		PLAN: 5 MRPG		CARRIER TELCEL M	CELULAR:	
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓ	N:	FECHA DE EXPIRACIÓN: 10/03/2023		TIPO:		
CLIENTE CONFORME Yazmin Del Hoyo			TÉC!		NSABLE D Arroyo Rodrig	EL SERVICIO guez	

FIRMA

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO:	FOLIO:
Instalación	121880
FECHA:	HORA:

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Yazmin Del Hoyo

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO


Fernando Arroyo Rodriguez

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 149121	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340LC-73204	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 10/03/2023 - 17:46:01
LATITUD: 20.517388	LONGITUD: -100.792403	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.ConstituyentesSN,JardinesdeCelaya1raSecc,38080Celaya,Gto.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

Yazmin Del Hoyo

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Fernando Arroyo Rodriguez

FIRMA FIRMA