



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121472
FECHA: 06/03/2023	HORA: 14:42

ARRENDADORA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.	CONTRATO: GDL-1450	PLAZO: 49
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 06/03/2023	HASTA: 06/04/2027

NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.		RFC: AGD090119LHA	
CONTACTO: Estefanía García Campos	TEL OFICINA: 6863041815	CELULAR: 6863041815	
DOMICILIO: Av. Patria 2144, Santa Isabel, 45110 Zapopan, Jal., México JALISCO		EMAIL:	
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: Land Rover	SUBMARCA: RANGE ROVER EVOQUE		AÑO: 2023	COLOR: OSTUNI PEARL WHITE	
SERIE: SALZA2BX3PH213166	PLACAS:	TIPO DE BLOQUEO:		ECO:	KM: 16

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Vida Ap Sc - RFC: VAP090317QF5 Agencia: Land Rover Patria Guadalajara Dirección: Av. Patria 2144, Santa Isabel, 45110 Zapopan, Jal., México https://goo.gl/maps/Sj5jaQ689aGqbpGq5 Contacto Servicio: Arturo Quintana 68 6304 1815 Preguntar por: Arturo Quintana	OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas COMPLETAS: POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK, ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK, ENERGÍA PRINCIPAL CORTADA: OK,
ACCESORIOS:	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-73564	ID: 149453	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: GLOBAL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 06/03/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 06/03/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME
Estefanía García Campos

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
Francisco Javier Solórzano Rojas

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121472
FECHA: 06/03/2023	HORA: 14:42

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☐ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☒ Herramienta | ☒ Tapones | ☒ Extinguidor | ☒ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME
Estefanía García Campos

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
Francisco Javier Solórzano Rojas

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué
el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121472
FECHA: 06/03/2023	HORA: 14:42



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 149453	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-73564	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 06/03/2023 - 14:33:24
LATITUD: 20.708558	LONGITUD: -103.409187	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.Patria2144,Santalsabel,45110Zapopan,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME
Estefanía García Campos

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
Francisco Javier Solórzano Rojas

FIRMA