



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121473
FECHA: 06/03/2023	HORA: 16:56

ARRENDADORA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.	CONTRATO: GDL-1451	PLAZO: 49
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 06/03/2023	HASTA: 06/04/2027

NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.		RFC: AGD090119LHA	
CONTACTO: Jafet Sánchez	TEL OFICINA: 6863041815	CELULAR: 6863041815	
DOMICILIO: Av. Acueducto 5555 C, Puerta de Hierro, 45116 Zapopan, Jal., México JALISCO		EMAIL:	
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: Land Rover	SUBMARCA: DISCOVERY	AÑO: 2023	COLOR: SANTORINI BLACK	
SERIE: SALCA2BX2PH328413	PLACAS:	TIPO DE BLOQUEO:	ECO:	KM: 17

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Vida Ap Sc - RFC: VAP090317QF5 Servicio Jaguar Land Rover Acueducto *Dirección: Av. Acueducto 5555 C, Puerta de Hierro, 45116 Zapopan, Jal.* https://goo.gl/maps/7B3vowpP6JshddQp9 Contacto Servicio: Arturo Quintanar 68 6304 18	OBSERVACIONES TÉCNICO: Instalación bajo techo. Sin línea de vista. Validado con STE
ACCESORIOS:	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-73562	ID: 149451	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: GLOBAL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 06/03/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 06/03/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Jafet Sánchez

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Francisco Javier Solórzano Rojas

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121473
FECHA: 06/03/2023	HORA: 16:56

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☐ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☒ Herramienta | ☒ Tapones | ☒ Extinguidor | ☒ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Jafet Sánchez

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Francisco Javier Solórzano Rojas

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué
el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121473
FECHA: 06/03/2023	HORA: 16:56



El servicio se ha realizado bajo circunstancias especiales solicitadas por el cliente, por lo cuál no se puede mostrar la confirmación de localización.

IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 149451	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-73562	FECHA Y HORA DE POSICIÓN:
LATITUD:	LONGITUD:	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME

Jafet Sánchez

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Francisco Javier Solórzano Rojas

FIRMA