



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 125890
FECHA: 26/04/2023	HORA: 17:51

ARRENDADORA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.	CONTRATO: GDL-1458	PLAZO: 13
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 26/04/2023	HASTA: 26/05/2024

NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.		RFC: AGD090119LHA	
CONTACTO: Stephanie Menchaca	TEL OFICINA: 5512571394	CELULAR: 5512571394	
DOMICILIO: Av. Río Mixcoac 343, Axotla, Álvaro Obregón, 01030 Ciudad de México, CDMX, México DISTRITO FEDERAL		EMAIL:	
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: Ram	SUBMARCA: RAM 700	AÑO: 2023	COLOR: BLANCO	
SERIE: 9BD281G55PYY37765	PLACAS: No	TIPO DE BLOQUEO: Ignición		ECO: No
				KM: 11

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Pollo Y Huevo Triunfo Sa De Cv - RFC: PHT040203TD0 Verificentro Río Mixcoac AO58 55 7823 1715 Av. Río Mixcoac 343, Axotla, Álvaro Obregón, 01030 Ciudad de México, CDMX https://maps.app.goo.gl/DJqrhzjHbbDhF6KS6 Contacto Servicio: Stephanie Menchaca 55 1257 1394	OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas COMPLETAS: BLOQUEO: OK, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK, DESBLOQUEO: OK,
ACCESORIOS: No	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-75137	ID: 151247	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: TELCEL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 26/04/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 26/04/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Stephanie Menchaca

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Sergio Nequis Mendez

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 125890
FECHA: 26/04/2023	HORA: 17:51

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☒ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☐ Herramienta | ☐ Tapones | ☐ Extinguidor | ☐ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Stephanie Menchaca

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Sergio Nequis Mendez

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué
el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 125890
FECHA: 26/04/2023	HORA: 17:51



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 151247	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-75137	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 26/04/2023 - 17:43:03
LATITUD: 19.359423	LONGITUD: -99.172802	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.RoMixcoac343,Axotla,IvaroObregn,03240CiudaddeMxico,CDMX,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

Sistema: El proveedor del servicio Google maps no ha podido generar un mapa en el momento

CLIENTE CONFORME

Stephanie Menchaca

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Sergio Nequis Mendez

FIRMA