



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 128958
FECHA: 02/06/2023	HORA: 11:07

ARRENDADORA: ACTIVOS PRODUCTIVOS S.A. de C.V.	CONTRATO: ACT-1042	PLAZO: 25
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 02/06/2023	HASTA: 02/07/2025

NOMBRE O EMPRESA: ACTIVOS PRODUCTIVOS S.A. de C.V.		RFC: APR1408256S2	
CONTACTO: Guillermo Cardenas	TEL OFICINA: 3511017905		CELULAR: 3511017905
DOMICILIO: 66053 Cd Gral Escobedo, N.L., México NUEVO LEON			EMAIL:
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: International	SUBMARCA: CAMION TORTON 6X4 CHASIS CABINA TIPO (C3)		AÑO: 2024	COLOR: BLANCO	
SERIE: 3HAEVTAR7RL602640	PLACAS:	TIPO DE BLOQUEO: Ignición		ECO:	KM: 27

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Guillermo Lopez Orozco - RFC: LOOG551127327 Patio ATM Monterrey Libramiento Noreste km 2704 Escobedo Nuevo Leon https://goo.gl/maps/Kak4uh9rtTGqShQv9 Contacto Servicio: Guillermo Cardenas 35 1101 7905 Preguntar por: Gerson 81 1538 8379	OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas realizadas: IGNICIÓN APAGADO: REVISAR, BLOQUEO: OK, DESBLOQUEO: OK, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK,
ACCESORIOS:	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-77455	ID: 153782	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: TELCEL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 01/06/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 01/06/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME
Guillermo Cardenas

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
Juan Carlos Meza Ramirez

FIRMA



CERTIFICADO DE SERVICIO

FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 128958
FECHA: 02/06/2023	HORA: 11:07

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☐ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☒ Herramienta | ☒ Tapones | ☐ Extinguidor | ☐ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Guillermo Cardenas

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Carlos Meza Ramirez

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué
el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 128958
FECHA: 02/06/2023	HORA: 11:07



El servicio se ha realizado bajo circunstancias especiales solicitadas por el cliente, por lo cuál no se puede mostrar la confirmación de localización.

IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 153782	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-77455	FECHA Y HORA DE POSICIÓN:
LATITUD:	LONGITUD:	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME

Guillermo Cardenas

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Carlos Meza Ramirez

FIRMA