



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO:
Instalación

FOLIO:
58287

FECHA:
31/08/2020

HORA:
05:00

ARRENDADORA:

ARRENDATA F Y J SA DE CV

CONTRATO:

FYJ-1200

PLAZO:

VIGENCIA DE CONTRATO

DESDE:

31/08/2020

HASTA:

31/08/2021

NOMBRE O EMPRESA:

ARRENDATA F Y J SA DE CV

RFC:

AFJ060207AI1

CONTACTO:

Blanca Duran

TEL OFICINA:

3310675773

CELULAR:

3310675773

DOMICILIO:

EMAIL:

COLONIA:

CIUDAD:

EDO:

CP:

MARCA:

CHRYSLER

SUBMARCA:

RAM 1500 MILD-HYBRID

AÑO:

2020

COLOR:

ROJO FLAMA

SERIE:

1C6SRFJT9LN293700

PLACAS:

TIPO DE BLOQUEO:

SIN BLOQUEO

ECO:

KM:

42.0

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER:

Dirección: Av Vallarta Eje Poniente 5051 San Juan de Ocotán 45019
Zapopan, Jal. Preguntar por: Blanca Duran 33 1067 5773

OBSERVACIONES TÉCNICO:

ACCESORIOS:

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:

RS3340LC-34645

ID:

107896

PLAN:

5 MRPG

CARRIER CELULAR:

TELCEL M2M

GARANTIA DE HARDWARE

FECHA DE ACTIVACIÓN:

31/08/2020

FECHA DE EXPIRACIÓN:

31/08/2021

TIPO:

SILIAN

CLIENTE CONFORME

Blanca Duran

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Francisco Javier Solórzano Rojas

FIRMA

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 58287
FECHA: 31/08/2020	HORA: 05:00

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☐ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☐ Herramienta | ☒ Tapones | ☐ Extinguidor | ☐ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Blanca Duran

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Francisco Javier Solórzano Rojas

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 58287
FECHA: 31/08/2020	HORA: 05:00



El servicio se ha realizado bajo circunstancias especiales solicitadas por el cliente, por lo cual no se puede mostrar la confirmación de localización.

IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 107896	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340LC-34645	FECHA Y HORA DE POSICIÓN:
LATITUD:	LONGITUD:	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Sin geocodificación de dirección por el momento.

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

Sistema: El proveedor del servicio Google maps no ha podido generar un mapa en el momento.

CLIENTE CONFORME

Blanca Duran

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Francisco Javier Solórzano Rojas

FIRMA