



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124704
FECHA: 13/04/2023	HORA: 12:05

ARRENDADORA: REPARTO UTIL SAPI DE CV	CONTRATO: RUT-732	PLAZO: 19
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 13/04/2023	HASTA: 13/11/2024

NOMBRE O EMPRESA: REPARTO UTIL SAPI DE CV		RFC: RUT150225G84	
CONTACTO: CARLOS BERNAL	TEL OFICINA: 01-322-260-49-99		CELULAR:
DOMICILIO: Av. Francisco Medina Ascencio 2696, Zona Hotelera, Zona Hotelera Nte., 48333 Puerto Vallarta, Jal., México		EMAIL: carlos.bernal@eurostern.com.mx	
COLONIA: Zona Hotelera Norte	CIUDAD: PUERTO VALLARTA	EDO: JALISCO	CP: 48350

MARCA: Mercedes Benz	SUBMARCA: GLC 300		AÑO: 2023	COLOR: GRIS GRAFITO	
SERIE: W1N0J8EB1PG151056	PLACAS: Na	TIPO DE BLOQUEO:		ECO: Na	KM: 74

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Ana Maria Del Carmen Maldonado Gonzalez - RFC: MAGA660309GY1 Agencia: Agencia de Autos Mercedes Benz Eurostern Puerto Vallarta Dirección: Av. Francisco Medina Ascencio 2696, Zona Hotelera, Zona Hotelera Nte., 48333 Puerto Vallarta, Jal., México https://goo.gl/maps/zv2f3Meq22n4iCAaA Contacto Servicio: Carlos Bernal 31 ...	OBSERVACIONES TÉCNICO:
ACCESORIOS: Na	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-74524	ID: 150479	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: GLOBAL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 13/04/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 13/04/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME
CARLOS BERNAL

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
Juan Salvador Robles

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124704
FECHA: 13/04/2023	HORA: 12:05

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☒ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☒ Herramienta | ☒ Tapones | ☒ Extinguidor | ☒ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME
CARLOS BERNAL

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
Juan Salvador Robles

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124704
FECHA: 13/04/2023	HORA: 12:05



El servicio se ha realizado bajo circunstancias especiales solicitadas por el cliente, por lo cuál no se puede mostrar la confirmación de localización.

IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 150479	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-74524	FECHA Y HORA DE POSICIÓN:
LATITUD:	LONGITUD:	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME
CARLOS BERNAL

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
Juan Salvador Robles

FIRMA