

ARRENDADORA:

CERTIFICADO DE SERVICIO

CONTRATO:

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124853		
FECHA:	HORA:		
25/05/2023	10:36		

PLAZO:

ARRENDADORA MINERVA SA DE CV			MIN-886 13				
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 25/05/2023		HASTA : 25/06/2024				
NOMBRE O EMPRESA:				RFC:			
ARRENDADORA MINERVA SA DE CV			AMI131106M58				
CONTACTO:	TEL OFICINA:			CELULAR:			
Guillermo Diaz	3316614255			3316614255			
DOMICILIO: Av. Ecónomos 6151, Parque Sereno, Parque Metro	politano, 45030 Zapopan,	Jal., Méxid	co JALISCO	EMAIL:			
COLONIA:	CIUDAD:		EDO:				
				ı			
MARCA: Mercedes Benz	SUBMARCA: GLC-300		AÑO: 2023	COLOR: BLANCO POLAR			
SERIE: W1NKM4HB9PF020581	PLACAS: TIPO DE BLOG 25N-269		QUEO: ECO:			KM: 638	
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Aledca Sa l Particualr Direccion: Av Economos 6151 int E2 https://goo.gl/maps/E Almendra Gonzalez 33 1401 4267		Pruebas C	VACIONES TÉCN OMPLETAS: POSICIÓI PRINCIPAL RECONEC	N: OK, IGNICIÓN PR			·
ACCESORIOS:							
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-78268	The state of the s		PLAN: 5 MRPG		CARRIER CELULAR: GLOBAL M2M		
GARANTIA DE HARDWARE			FECHA DE EXF 24/05/2023	EXPIRACIÓN: TIPO:			

CLIENTE CONFORME

Guillermo Diaz

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

FIRMA

FIRMA



CERTIFICADO DE SERVICIO FORMATO DE RECEPCIÓN DEL **VEHÍCULO**

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124853		
FECHA:	HORA:		
25/05/2023	10:36		

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
							1
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Guillermo Diaz

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo


Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO:	FOLIO:
Instalación	124853
FECHA:	HORA:



IDENTIFICADOR DE UNIDAD:	IDENTIFICADOR DE	FECHA Y HORA DE POSICIÓN:
154340	HARDWARE:	25/05/2023 - 09:40:38
	RS3340-78268	
LATITUD:	LONGITUD:	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:
20.661912	-103.44114	Metropolitano, P. del Sereno, Parque Sereno, Rinconada del Parque, 45030 Zapopan

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

CLIENTE CONFORME

Guillermo Diaz

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

Almenda

FIRMA