



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 54205
FECHA: 22/05/2020	HORA: 12:00

ARRENDADORA: ARRENDATA F Y J SA DE CV	CONTRATO: FYJ-1160	PLAZO:
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 22/05/2020	HASTA: 22/05/2023

NOMBRE O EMPRESA: ARRENDATA F Y J SA DE CV		RFC: AFJ060207AI1	
CONTACTO: Cleotilde Andrade	TEL OFICINA: 3315200709	CELULAR: 3315200709	
DOMICILIO:		EMAIL:	
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: FORD	SUBMARCA: FORD		AÑO: 2020	COLOR: BLANCO OXFORD	
SERIE: 1FTEW1E56LKD48263	PLACAS:	TIPO DE BLOQUEO: IGNICIÓN		ECO:	KM: 18.0

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Av Niños Héroes 2140, Col Americana, Obrera, 44140 Guadalajara, Jal. CONTACTO Cleotilde Andrade 33 1520 0709 PREGUNTAR POR Cristian de Previas	OBSERVACIONES TÉCNICO:
ACCESORIOS:	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340LC-32779	ID: 105891	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: TELCEL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 22/05/2020	FECHA DE EXPIRACIÓN: 22/05/2021	TIPO: SILIANIT

CLIENTE CONFORME
Cleotilde Andrade

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
Alberto Tovar Montoya

FIRMA

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 54205
FECHA: 22/05/2020	HORA: 12:00

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☒ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☒ Herramienta | ☒ Tapones | ☒ Extinguidor | ☒ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME
Cleotilde Andrade

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
Alberto Tovar Montoya

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 54205
FECHA: 22/05/2020	HORA: 12:00



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 105891	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340LC-32779	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 22/05/2020 - 11:45:09
LATITUD: 20.666555	LONGITUD: -103.372742	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Avenida Niños Héroes, Guadalajara, Jalisco

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME

Cleotilde Andrade

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Alberto Tovar Montoya

FIRMA

FIRMA