

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 125488
FECHA:	HORA:
22/04/2023	12:33

					22/04/20)23	12:33	
							•	
ARRENDADORA: REPARTO UTIL SAPI DE CV			CONTRATO: RUT-723		PLAZO: 13			
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE : 22/04/2023		HASTA: 22/05/2024					
NOMBRE O EMPRESA: REPARTO UTIL SAPI DE CV				RFC: RUT150225G	84			
CONTACTO: Adri Paez	TEL OFICINA: 5562277489			CELULAR: 5562277489				
DOMICILIO: Av. Revolución 1855, San Ángel, Álvaro Obregón, 0	01000 Ciudad de México, C	DMX, Mé	xico DISTRITO F	EMAIL: EDERAL				
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:		
MARCA: Volvo	SUBMARCA: XC60			AÑO: 2023			M GRFY	
SERIE: YV1UZ06A3P1337381	PLACAS:		TIPO DE BLOG	UEO:	ECO:		KM: 330	
Álvaro Obregón, 01000 Ciudad de México, CDMX, México https://gc Contacto: Adri Paez 5562277489 Pregunta por: Hector Leon ACCESORIOS: No								
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340LC-72949	ID: 148894		PLAN: 5 MRPG			ARRIER CELULAR: LOBAL M2M		
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓ 21/04/2023	CTIVACIÓN: FECHA DE EXI 21/04/2023		PIRACIÓN: TIPO:				
CLIENTE CONFORME Adri Paez			TÉC	NICO RESPO Julio de Jes				
7\					A P	-		

FIRMA

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 125488
FECHA:	HORA:
22/04/2023	12:33

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\bigcirc	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES RAYADURAS						
\bigcirc							
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
	CLIENTE CONFO Adri Paez	RME					NSABLE DEL SERVICIO s Nequis Mendez
						77	19


Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN





IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 148894	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340LC-72949	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 22/04/2023 - 12:08:43
LATITUD: 19.341255	LONGITUD: -99.191471	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.Revolucin1855,Sanngel,IvaroObregn,01000CiudaddeMxico,CDMX,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

CLIENTE CONFORME	
Adri Paez	
۸ .	

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Julio de Jesus Nequis Mendez



CLIENTE CONFORME

A A A

FIRMA FIRMA