

ARRENDADORA:

REPARTO UTIL SAPI DE CV

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 129021		
FECHA:	HORA:		
02/06/2023	11:49		

PLAZO:

25

VIGENCIA DE CONTRATO	HASTA: 02/07/2025						
02/06/2023 02/07/2025							
			RFC: RUT150225G84				
CONTACTO: Roberto Contreras	TEL OFICINA: 3334649081			CELULAR: 3334649081			
DOMICILIO: Av. Adolfo López Mateos Sur 5930, Las Fuentes, 45080 Zapopan, Jal., México JALISCO			EMAIL:				
COLONIA:	CIUDAD:		EDO:		CP:		
MARCA: JAC	SUBMARCA: T8	AÑO: 2023	COLOR: GRIS				
SERIE: LJ11PAB5XPC010067	PLACAS: N/a	UEO:	ECO:		KM: 23		

Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Comercializadora Dise O Superior Sa De Cv - RFC: CDS210420BA6 Agencia: JAC Solana Guadalajara Dirección: Av. Adolfo López Mateos Sur 5930 Las Fuentes 45080 Zapopan Jal. México https://goo.gl/maps/swDrrQgMwmG4Mjpk7 Contacto: Roberto Contreras 3310140894

OBSERVACIONES TÉCNICO:

CONTRATO:

RUT-747

Pruebas COMPLETAS: BLOQUEO: OK, DESBLOQUEO: OK, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK, ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK, ENERGÍA PRINCIPAL CORTADA: OK,

ACCESORIOS:

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:	ID:	PLAN:	CARRIER CELULAR:
R\$3340-78882	155064	5 MRPG	GLOBAL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 01/06/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 01/06/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Roberto Contreras



FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

FIRMA



CERTIFICADO DE SERVICIO FORMATO DE RECEPCIÓN DEL **VEHÍCULO**

SERVICIO:	FOLIO:
Instalación	129021
FECHA:	HORA:

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\bigcirc	Tapones	\bigcirc	Extinguidor	\bigcirc	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Roberto Contreras



Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

Entregué mencionan.

el vehículo en las condiciones que aquí se



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO:	FOLIO:
Instalación	129021
FECHA:	HORA:



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 155064	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-78882	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 02/06/2023 - 11:27:52
LATITUD: 20.620178	LONGITUD: -103.424428	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.AdolfoLpezMateosSur5930,LasFuentes,45170Zapopan,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

CLIENTE CONFORME

Roberto Contreras



FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

Phlo

FIRMA