

## CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO:	FOLIO:
Instalación	124368
FECHA:	HORA:
19/04/2023	14:03

ARRENDADORA: GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASO		CONTRATO: GAR-1417		<b>PLAZO:</b> 13					
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: HAST				<b>ASTA:</b> 9/05/2024				
NOMBRE O EMPRESA: GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASO CONTACTO: Stephanie Menchaca	JPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADOS SA DE CV ITACTO: TEL OFICINA:					RFC: GAR0406089F1 CELULAR: 5512571394			
DOMICILIO: Av. Río Mixcoac 343, Axotla, Álvaro Obregón, 0103	0 Ciudad de México. CDM.	X. México DISTR	<u> </u>	EMAIL:					
COLONIA:	CIUDAD:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				CP:			
MARCA:	SUBMARCA:			AÑO:	COLOR:				
Ram	700			2023	PLATA				
<b>SERIE</b> : 9BD281H62PYY44454	PLACAS:	TIPO Ignicio	<b>DE BLOQU</b> ón	QUEO: ECO:			KM: 13		
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Agricola El AEN210129KBA Verificentro Rio Mixcoac AO58 55 7823 1715 Av. R Obregón, 01030 Ciudad de México, CDMX https://maps.app.goo.gl/D Servicio: Stephanie Menchaca 5512571394 Comunicarse con Stepha  ACCESORIOS:	ío Mixcoac 343, Axotla, Álvaro DJqrhzjHbbDhF6KS6 Contacto	OBSERVACIO Pruebas COMPLET. BLOQUEO: OK, DE	AS: POSICIÓN:	OK, IGNICIÓN PR	ENDIDO: OK, I	GNICIÓI	N APAGADO: OK,		
Bloqueo									
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-75136	ID: 151246	PLAN: 5 MRPG			CARRIER CELULAR: TELCEL M2M		JLAR:		
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓ 19/04/2023	N: FECHA DE EXPIRACIÓN: 19/04/2023		TIPO:					
<b>CLIENTE CONFORME</b> Stephanie Menchaca			TÉCN	I <b>ICO RESPO</b> Luis Sergio			SERVICIO		
MAD									

**FIRMA** 

**FIRMA** 



## FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	<b>FOLIO:</b> 124368
FECHA:	HORA:
19/04/2023	14:03

$\odot$	Luces de cambio	$\odot$	Direccionales	$\odot$	Intermitentes	$\odot$	Cuartos
$\odot$	Luz de freno	$\odot$	Luz de reversa	$\odot$	Luz interior	$\odot$	Luz tablero
$\odot$	Claxon	$\odot$	Limpiadores	$\odot$	Encendedor	$\odot$	Radio o estéreo
$\odot$	Tapetes	$\odot$	Bocinas	$\odot$	Aire acondicionado	$\odot$	Ventilador Froster
$\odot$	Elevadores	$\odot$	Seguros eléctricos	$\odot$	Llanta refacción	$\odot$	Gato y llave
$\bigcirc$	Herramienta	$\bigcirc$	Tapones	$\bigcirc$	Extinguidor	$\odot$	Cajuela eléctrica
$\bigcirc$	GOLPES						
$\bigcirc$	RAYADURAS						
$\bigcirc$	DAÑOS A CRISTALES						
$\bigcirc$	OTROS						
	CLIENTE CONFO Stephanie Mencha						NSABLE DEL SERVICIO Nequis Mendez
	Most						m


Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



## CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	<b>FOLIO:</b> 124368
FECHA:	HORA:
19/04/2023	14:03



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 151246	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-75136	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 19/04/2023 - 13:51:55
<b>LATITUD:</b> 19.357444	<b>LONGITUD:</b> -99.172206	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.Universidad1362,DelCarmen,Coyoacn,04100CiudaddeMxico,CDMX,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:	
CLIENTE CONFORME Stephanie Menchaca	<b>TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO</b> Luis Sergio Nequis Mendez
MAD	

La presente Confirmación de Localización queda autorizada y revisada por INDUSTRIAS RESSER SA DE CV con dirección en Av. Volcán el Colli 1129, Zapopan, Jalisco, CP 45070. Para mayor información puede comunicarse al (33) 3620 1660 en área de Atención al Cliente. Al firmar este comprobante usted también está de acuerdo con DE SERVICIO DE SCRALIZACIÓN SATELITAL que corresponde al equipo contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede contratado y que le será enviado al correo proporcionado.

**FIRMA** 

**FIRMA**