

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 123103				
FECHA:	HORA:				
30/3/2023	1:00 PM AM				

ARRENDADORA: GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADOS SA DE CV			CONTRATO: GAR-1408		PLAZO: 1 MESES			
VIGENCIA DE CONTRATO DESDE: 30/3/2023				HASTA: 30/4/2027				
NOMBRE O EMPRESA: GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADOS S.	A DE CV			RFC: GAR0406089F1				
CONTACTO: Fabiola Monta O	TEL OFICINA: 5558074001			CELULAR: 5558074001				
DOMICILIO:				EMAIL:				
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:		
MARCA: GMC	SUBMARCA: YUKON			AÑO: 2023	COLOR: SHARKSKIN MET		TALLIC	
SERIE: 1GKS27KL0PR250027	PLACAS:		TIPO DE BLOQI Sin Bloqueo	UEO: ECO:			км:	
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Agroinsui Innovadores Sa De Cv - RFC: ABI140808TH8 Agencia: BUICK GMC I Río Sonora Nte. 40, Proyecto Rio Sonora Hermosillo XXI, 83270 He goo.gl/maps/nxTVPRjVPheCzF4o7 Contacto Servicio: Fabiola Mont	HERMOSILLO Dirección: Blvr. P.º rmosillo, Son., México7 https://	OBSER\	/ACIONES TÉCNI	co:				
ACCESORIOS:								
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-74018	ID: 149937		PLAN: 5 MRPG		CARRIER GLOBAL M		LAR:	
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN 30/3/2023	l:	FECHA DE EXPIRACIÓN: 30/3/2024		TIPO:			
CLIENTE CONFORME			TÉC	CNICO RESPO Martín Pre	ONSABLE eciado Bracai	_	ERVICIO	
FIRMA					FIRMA			



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 123103				
FECHA:	HORA:				
30/3/2023	1:00 PM AM				


\bigcirc	Luces de cambio	\bigcirc	Direccionales	\bigcirc	Intermitentes	\bigcirc	Cuartos
\bigcirc	Luz de freno	\bigcirc	Luz de reversa	\bigcirc	Luz interior	\bigcirc	Luz tablero
\bigcirc	Claxon	\bigcirc	Limpiadores	\bigcirc	Encendedor	\bigcirc	Radio o estéreo
\bigcirc	Tapetes	\bigcirc	Bocinas	\bigcirc	Aire acondicionado	\bigcirc	Ventilador Froster
\bigcirc	Elevadores	\bigcirc	Seguros eléctricos	\bigcirc	Llanta refacción	\bigcirc	Gato y llave
\bigcirc	Herramienta	\bigcirc	Tapones	\bigcirc	Extinguidor	\bigcirc	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
	CLIENTE CONFOR	ME					NSABLE DEL SERVICIO ado Bracamontes
Recib	í el vehículo en las mismas c encontraba antes del s				Entregué el vehío		las condiciones que aquí se ncionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio.

Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CERTIFICADO DE SERVICIO



IDENTIFICADOR DEL UNIDAD: 149937	IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-74018	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 30/03/2023 02:22
LATITUD: 29.069143	LONGITUD: 29.069143	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Calle De La Reforma, Hermosillo, Sonora

LATITUD:	LONGITUD:	<u> </u>	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:			
29.069143	29.069143	Calle De La Reforma, Hermosillo, Sonora				
OBSERVACIONES DE	INSTALACIÓN:					
OBSERVACIONES DE	INSTALACION.					
CLIENTE CONFORME			TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO Martín Preciado Bracamontes			
	FIDMA		FIDMA			
FIRMA			FIRMA			

El presente comprobante del servicio realizado queda autorizado y revisado por INDUSTRIAS RESSER SA DE CV con dirección en Av. Volcán el Colli 1129, Zapopan, Jalisco, CP 45070. Para mayor información puede comunicarse al (33) 3620 1660 en área de Atención al Cliente.

Al firmar este comprobante usted también está de acuerdo con el CONTRATO DE SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL que corresponde al equipo contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede consultar nuestro aviso de privacidad en la pagina: http://resser.com/aviso-de-privacidad