

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 123693
FECHA:	HORA:
29/03/2023	12:15

	OLIT	VIOI			29/03/20	23	12:15	
ARRENDADORA: ARRENDA F Y J SA DE CV			CONTRATO: FYJ-1574		PLAZO: 25			
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 29/03/2023			HASTA: 29/04/2025				
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA F Y J SA DE CV				RFC: AFJ060207AI1	<u> </u>			
CONTACTO: Octavio Torres	TEL OFICINA: 3310914814				CELULAR: 3310914814			
DOMICILIO: Calz. Lázaro Cárdenas 2603, Comercial Abastos, 4	4530 Guadalajara, Jal., M	éxico JALI	sco	EMAIL:				
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:	CP:			
MARCA: Chevrolet	SUBMARCA: TAHOE				COLOR: BLANCO PLATINO		NO	
SERIE: 1GNSK8KL6PR295613	PLACAS: No	I I			QUEO: ECO:		KM: 7	
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Mayorista De Seguridad S De RI De Cv - RFC: MSE180625N82 Agencia: NAOSA CHEVROLET Dirección: Calz. Lázaro Cárdenas 2603, Comercial Abastos, 44530 Guadalajara, Jal., México https://goo.gl/maps/Z2ThaTWnpDAkFNjW8 Contacto Servicio: Octavio Torres 33 1091 4814 Preguntar por: Daniel Estrada			OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas COMPLETAS: POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK, ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK, ENERGÍA PRINCIPAL CORTADA: OK,					
ACCESORIOS: No								
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-75096	ID: 151076			LAN: MRPG		CARRIER CELULAR: TELCEL M2M		
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 29/03/2023		FECHA DE EXPIRACIÓN: 29/03/2023		TIPO:			

CLIENTE CONFORME
Octavio Torres

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Mateo Cortés Nazario

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 123693
FECHA:	HORA:
29/03/2023	12:15

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\bigcirc	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\bigcirc	Extinguidor	\bigcirc	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Octavio Torres

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Mateo Cortés Nazario



Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 151076	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-75096	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 29/03/2023 - 11:55:41
LATITUD: 20.658481	LONGITUD: -103.384166	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Calz.LzaroCrdenas2603,ComercialAbastos,44530Guadalajara,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

CLIENTE CONFORME Octavio Torres	

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Mateo Cortés Nazario

FIRMA