

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 128103			
FECHA:	HORA:			
25/05/2023	12:45			

ARRENDADORA: GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y AS		CONTRATO: GAR-1436			PLAZO: 19		
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 25/05/2023		1	HASTA: 25/12/2024			
NOMBRE O EMPRESA: GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y AS	OCIADOS SA DE CV			RFC: GAR040608	9F1		
CONTACTO: Rafael Soto	TEL OFICINA: 3314798735			CELULAR: 3314798735			
DOMICILIO: 345W+7P, Centro, 48647 Chiquilistlán, Jal., Mexic	co JALISCO			EMAIL:			
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:				CP:	
						'	
MARCA: John Deere	SUBMARCA: EXCAVADORA				COLOR: AMARILLO/NEGRO		
SERIE: 1FF350GXVFC810979	PLACAS: N/A	1			ECO: KM: 12345		KM: 12345
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Maria Ale MOSA860930NG3 Dirección: Huerta El Pochote AWAJAL https://g Contacto: Rafael Soto 3314798735 Preguntar por: Josue	•		RVACIONES TÉCI S PENDIENTES POR F		URA		
ACCESORIOS:							
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: 78515	ID: 154558		PLAN:		CARRIER CELULAR:		
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACI 24/05/2023	ÓN:	FECHA DE EXI 24/05/2023	PIRACIÓN:	TIPO:		

CLIENTE CONFORME Rafael Soto **TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO**

Moises Zepeda Moreno

Test Krysh

FIRMA



CERTIFICADO DE SERVICIO FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 128103
FECHA:	HORA:
25/05/2023	12:45

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Rafael Soto

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Moises Zepeda Moreno

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 128103
FECHA: 25/05/2023	HORA: 12:45

El se	El servicio se ha realizado bajo circunstancias especiales solicitadas por el cliente, por lo cuál no se puede mostrar la confirmación de localización.						
IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 154558	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: 78515	FECHA Y HORA DE POSICIÓN:					
LATITUD:	LONGITUD:	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:					
OBSERVACIONES DE INSTALA	ACIÓN:						

CLIENTE CONFORME

Rafael Soto

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Moises Zepeda Moreno

FIRMA

FIRMA