

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 128100
FECHA:	HORA:
30/05/2023	16:42

ARRENDADORA:			CONTRATO:		PLAZO:		
GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADOS SA DE CV			GAR-1435 19		_		
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 30/05/2023			HASTA: 30/12/2024			
	•			•			
NOMBRE O EMPRESA:				RFC:			
GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASC	OCIADOS SA DE CV			GAR040608	9F1		
CONTACTO:	TEL OFICINA:			CELULAR:			
Brenda Hernandez	33 3955 6535			33 3955 6535			
DOMICILIO:	an Jaliago 45222 Banaha (Contonto	lal Máxico IALI	EMAIL:			
Carretera a nogales #5755 KM 10.6 colonia Zapopa		contento, c	Jai., Mexico JALI.			OD:	
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:	
MARCA:	SUBMARCA:			AÑO:	COLOR:		
Chevrolet	TORNADO					LOR: ATA METALICO	
SERIE:	PLACAS:		TIPO DE BLOG	UEO:	ECO:		KM:
LZWNNNGM1PC829064	N/a		Ignición				16
Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Jose Gerar JITG680722UN6 BodyShop Flosol Dirección: Carretera a nogales #5 Jalisco, 45222 Rancho Contento https://goo.gl/maps/SCZNRhjRULiE Hernandez Preguntar por Christian Llamas ACCESORIOS:	5755 KM 10.6 Colonia Zapopan		IÓN APAGADO: OK, E				IGNICIÓN PRENDIDO ENERGÍA PRINCIPAL
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:	ID: 154665		PLAN: 5 MRPG		CARRIE I GLOBAL		JLAR:
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓ	ACIÓN: FECHA DE E					
	30/05/2023		30/05/2023				
CLIENTE CONFORME Brenda Hernandez			TÉC	NICO RESP (Juan Pab	ONSABLE olo Martínez		SERVICIO
				Phi	6/2	-)	

FIRMA

FIRMA



CERTIFICADO DE SERVICIO FORMATO DE RECEPCIÓN DEL **VEHÍCULO**

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 128100
FECHA:	HORA:
30/05/2023	16:42

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\bigcirc	Elevadores	\bigcirc	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\bigcirc	Extinguidor	\bigcirc	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
P	ara conservar la Garantía del Sistema de Rastrec	Satelital G	PS es muy importante evitar que éste sea manipo	ulado o alte	erado por personal ajeno a Resser y esto incluye a	a técnicos d	le Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no

responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Brenda Hernandez

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo


Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO:	FOLIO:
Instalación	128100
FECHA:	HORA:



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 154665	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-78530	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 30/05/2023 - 16:32:32
LATITUD: 20.714033	LONGITUD: -103.472477	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: 45222elbajio,45222Zapopan,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

CLIENTE	CONFORME
Brenda	Hernandez

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

PhOLO

FIRMA

FIRMA