

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO:	FOLIO:
Instalación	126250
FECHA:	HORA:
29/04/2023	10:33

ARRENDADORA: RENTAS PRODUCTIVAS SA DE CV			CONTRATO: REN-1010		PLAZO: 49		
VIGENCIA DE CONTRATO DESDE: 29/04/2023			HASTA: 29/05/2027				
NOMBRE O EMPRESA: RENTAS PRODUCTIVAS SA DE CV			RFC: RPR130702F7	' 4			
CONTACTO: Omar Figueroa	TEL OFICINA: 33 1804 3730			CELULAR: 33 1804 3730			
DOMICILIO: Calz. Nueva 47, Granja, 45010 Zapopan, Jal., México	EMAIL:						
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:	
MARCA: Nissan	SUBMARCA: FRONTIER			AÑO: 2023	COLOR: BLANCO		
SERIE: 3N6AD33B1PK840988	PLACAS:		TIPO DE BLOQ Gasolina				KM: 8
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Alfa De Occidente Sa De Cv - RFC: AOC961217EG3 - Bodega Nissan Guadalajara Calzada Nueva 47, Ciudad Granja, 45010 Zapopan, Jal. https://goo.gl/maps/DvS7eq1fDbgsqmQV7 Contacto: Alejandro Galván 3318043730 Preguntar por: Carlos Moran o Fernando Guardado			OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas COMPLETAS: BLOQUEO: OK, DESBLOQUEO: OK, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK,				
ACCESORIOS:							
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-75979	ID: 152147		PLAN: 5 MRPG		CARRIER CELULAR: GLOBAL M2M		
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 27/04/2023		FECHA DE EXPIRACIÓN: 27/04/2023		TIPO:		
CLIENTE CONFORME Omar Figueroa			TÉCI	NICO RESPOI Francisco Jav	_	_	
- Ginai i igacioa				1 141101000 041	101 0010124	no reoje	
amt H				A			
FIRMA					<i>FIRMA</i>		



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 126250
FECHA:	HORA:
29/04/2023	10:33

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\bigcirc	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\bigcirc	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\bigcirc	Cajuela eléctrica
$\overline{}$							
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
	CLIENTE CONFO Omar Figueroa	RME					NSABLE DEL SERVICIO er Solórzano Rojas
) m (= t	1			Ģ	A.	


Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN





IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 152147	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-75979	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 29/04/2023 - 10:27:10
LATITUD: 20.681592	LONGITUD: -103.440882	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Calz.Nueva47,ParqueMetropolitano,45010Zapopan,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

CLIENTE CONFORME	TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
Omar Figueroa	Francisco Javier Solórzano Rojas

Jun F H

FIRMA

FIRMA