



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121400
FECHA: 08/03/2023	HORA: 13:43

ARRENDADORA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.	CONTRATO: GDL-1429	PLAZO: 25
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 08/03/2023	HASTA: 08/04/2025

NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.		RFC: AGD090119LHA	
CONTACTO: Joel Rubio	TEL OFICINA: 3312886262	CELULAR: 3312886262	
DOMICILIO: Via Magna 19, Bosque de las Palmas, 52784 Naucalpan de Juárez, Méx., Mexico INDEFINIDO		EMAIL:	
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: Hyundai	SUBMARCA: GRAND I10	AÑO: 2025	COLOR: PLATA	
SERIE: MALB24BC8PM157132	PLACAS: No	TIPO DE BLOQUEO: Ignición	ECO: No	KM: 6

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Mariana Distribuciones Sa De Cv - RFC: MDI080827T28 Agencia: Hyundai Interlomas Direccion: Calle Vía Magna 19 Huixquilucan interlomas, 52760 Ciudad de México, Méx. https://goo.gl/maps/WqEsejEQsdBWiiY7 Coordinar con: Miguel Navarro Hyundai Interlomas 55 1652 0543 En vigilancia, preguntar por Miguel Navarro.	OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas COMPLETAS: BLOQUEO: OK, DESBLOQUEO: OK, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK,
ACCESORIOS: No	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340LC-73233	ID: 149150	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: TELCEL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 07/03/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 07/03/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Joel Rubio

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Hector Javier Alvarez Muciño

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121400
FECHA: 08/03/2023	HORA: 13:43

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☐ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☐ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☒ Herramienta | ☒ Tapones | ☒ Extinguidor | ☒ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Joel Rubio

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Hector Javier Alvarez Muciño

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué
el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121400
FECHA: 08/03/2023	HORA: 13:43



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 149150	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340LC-73233	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 08/03/2023 - 13:41:06
LATITUD: 19.402188	LONGITUD: -99.273318	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: ViaMagnamz3lt16,BosquedelasPalmas,52786NaucalpandeJurez,Mx.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME

Joel Rubio

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Hector Javier Alvarez Muciño

FIRMA