

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 125128
FECHA:	HORA:
18/04/2023	19:15

ARRENDADORA:			CONTRATO:		PLAZO:		
VIGENCIA DE CONTRATO DESDE: 18/04/2023			OCC-1201	HASTA: 18/05/2026	37		
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA OCCIDENTAL SA DE CV				RFC:	70		
CONTACTO: José Ortuño	TEL OFICINA: 9931905646			AOC110120LZ2 CELULAR: 9931905646			
DOMICILIO: Canal de Miramontes 3279, Coapa, Equipamiento Pl	laza Coapa, Tlalpan, 1430	00 Ciudad o	de México, CDM)	EMAIL: (, México DIST	RITO FEDE	RAL	
COLONIA:	CIUDAD:			EDO: CP:			
MARCA: Toyota	SUBMARCA: YARIS			AÑO: COLOR: 2023 ESCARLATA			
SERIE: MR2BF8C34P0015633	PLACAS: Sn		TIPO DE BLOQ	UEO:	ECO: Sn		KM : 17
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Industrializadora - RFC: IIA960717QR6 Agencia: Toyota Coapa Dirección: Canal de Equipamiento Plaza Coapa, Tlalpan, 14300 Ciudad de México, CDMX https://goo.gl/maps/caT4HxAHiFRttrXk6 Contacto Servicio: Jesus RonACCESORIOS: No	e Miramontes 3279, Coapa, K, México	Pruebas CC	ACIONES TÉCN DMPLETAS: POSICIÓN PRINCIPAL RECONEC	I: OK, IGNICIÓN P			
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-75170	ID: 151104	PLAN: 5 MRPG			CARRIER CELULAR: TELCEL M2M		JLAR:
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓ 17/04/2023	ÓN:	FECHA DE EXPIRACIÓN: 17/04/2023		TIPO:		
CLIENTE CONFORME José Ortuño			TÉCI	NICO RESPO Francisco Ja	_		

FIRMA

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 125128
FECHA:	HORA:
18/04/2023	19:15

$\langle \rangle$							
Ů	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\bigcirc	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\bigcirc	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\bigcirc	Gato y llave
\bigcirc	Herramienta	\bigcirc	Tapones	\bigcirc	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
	CLIENTE CONFO José Ortuño	RME					ISABLE DEL SERVICIO er Alvarez Chavez

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 125128
FECHA:	HORA:
18/04/2023	19:15



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 151104	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-75170	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 19/04/2023 - 19:07:22
LATITUD: 19.295733	LONGITUD: -99.12576	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: CanaldeMiramontes3363,Coapa,Tlalpan,14300CiudaddeMxico,CDMX,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

CLIENTE	CONFORME
----------------	----------

José Ortuño

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Francisco Javier Alvarez Chavez



FIRMA

FIRMA