



CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121730
FECHA: 08/03/2023	HORA: 18:54

ARRENDADORA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.	CONTRATO: GDL-1448	PLAZO: 37
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 08/03/2023	HASTA: 08/04/2026

NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.		RFC: AGD090119LHA	
CONTACTO: Mayra Vázquez	TEL OFICINA: 3310430752	CELULAR: 3310430752	
DOMICILIO: Av. Adolfo López Mateos Sur 3750-2, Loma Bonita JALISCO		EMAIL:	
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:	CP:

MARCA: Honda	SUBMARCA: CRV TURBO	AÑO: 2023	COLOR: PLATA LUNAR	
SERIE: 1HGRS3820PL900173	PLACAS: Sin placa	TIPO DE BLOQUEO:		ECO:
				KM: 30

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Gnt Ingenierías S De RI De Cv - RFC: GIN120417SA8 Agencia: Dalton Honda Excelencia Motors Direccion: Dirección: Av. Adolfo López Mateos Sur 3750-2, Loma Bonita https://goo.gl/maps/2gKHgyRsWVDQp6rb9 Contacto Servicio: Carina Linares 33 104 30752 Preguntar por: Por Charlie de previas	OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas realizadas: IGNICIÓN APAGADO: REVISAR, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK, ENERGÍA PRINCIPAL CORTADA: OK, Instalación de cofre.
ACCESORIOS:	

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-73667	ID: 149622	PLAN: 5 MRPG	CARRIER CELULAR: GLOBAL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 07/03/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 07/03/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Mayra Vázquez

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Demetrio Cobos Vazquez

Mayra V

FIRMA

Luis Cobos

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121730
FECHA: 08/03/2023	HORA: 18:54

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Luces de cambio | ☒ Direccionales | ☒ Intermitentes | ☒ Cuartos |
| ☒ Luz de freno | ☒ Luz de reversa | ☒ Luz interior | ☒ Luz tablero |
| ☒ Claxon | ☒ Limpiadores | ☒ Encendedor | ☒ Radio o estéreo |
| ☒ Tapetes | ☒ Bocinas | ☒ Aire acondicionado | ☒ Ventilador Froster |
| ☒ Elevadores | ☒ Seguros eléctricos | ☒ Llanta refacción | ☒ Gato y llave |
| ☒ Herramienta | ☒ Tapones | ☒ Extinguidor | ☒ Cajuela eléctrica |

- ☐ GOLPES
- ☐ RAYADURAS
- ☐ DAÑOS A CRISTALES
- ☐ OTROS

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Mayra Vázquez

Mayra V

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Demetrio Cobos Vazquez

Luis Cobos

Entregué
el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 121730
FECHA: 08/03/2023	HORA: 18:54



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 149622	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-73667	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 08/03/2023 - 16:15:29
LATITUD: 20.641589	LONGITUD: -103.409357	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.AdolfoLpezMateosSur3778,LomaBonita,45050Zapopan,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

CLIENTE CONFORME

Mayra Vázquez

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Demetrio Cobos Vazquez

Mayra V

FIRMA

Luis Cobos

FIRMA