

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 123722
FECHA:	HORA:
30/03/2023	10:56

	V				30/03/20)23	10:56
ARRENDADORA:			CONTRATO:		PLAZO:		
ARRENDA F Y J SA DE CV			FYJ-1570		13		
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 30/03/2023	DESDE:		HASTA: 30/04/2024			
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA F Y J SA DE CV				RFC: AFJ060207AI1			
CONTACTO: Arturo Quintanar	TEL OFICINA: 6863041815			CELULAR: 6863041815			
DOMICILIO: Av. Acueducto 5555c, Puerta de Hierro, 45116 Za	apopan, Jal., México JALISCO	0		EMAIL:			
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:	
MARCA: Land Rover	SUBMARCA: DEFENDER			AÑO: 2023		COLOR: SANTORINI BLACK	
SERIE: SALEA7BE3P2172941	PLACAS: N/a		TIPO DE BLOQ	UEO:	ECO: KM: 3		
ACCESORIOS: IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:	ID:		PLAN:		CARRIE	R CELU	JLAR:
RS3340-74677	150616 FECHA DE ACTIVACIÓ	N:	5 MRPG N: FECHA DE EXPIRACIÓN:		GLOBAL M2M TIPO:		
GARANTIA DE HARDWARE	29/03/2023		29/03/2023				
CLIENTE CONFORME Arturo Quintanar			TÉC	NICO RESPO Juan Pabl	DNSABLE Io Martínez I	_	ERVICIO
Arturo Quintanar	/ √¹			Juan Pabl) /	y /	б

FIRMA

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 123722
FECHA:	HORA:
30/03/2023	10:56

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
F	ara conservar la Garantía del Sistema de Rastre		SPS es muy importante evitar que éste sea manip anderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o s		erado por personal ajeno a Resser y esto incluye : ón fueron previamente intervenidos por terceros.	a técnicos o	de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no
			<u> </u>		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	CLIENTE CONFORME TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO						
	Arturo Quintana	r			Juan	Pablo	Martínez Murillo
			١				

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 150616	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-74677	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 30/03/2023 - 10:42:30
LATITUD: 20.718868	LONGITUD: -103.415081	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.Acueducto5559,PuertadeHierro,45116Zapopan,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

CLIENTE (CONFORME
Arturo (Quintanar

Decor Oak

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

FIRMA FIRMA