

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 129535
FECHA:	HORA:
16/06/2023	14:48

ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			CONTRATO: GDL-1493		PLAZO: 13		
VIGENCIA DE CONTRATO DESDE: 16/06/2023				HASTA: 16/07/2024			
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			RFC: AGD090119LF	ΗA			
CONTACTO: Gabriel Ure A		CELULAR: 33 3589 6720					
Gabriel Ure A 33 3589 6720 DOMICILIO: Av. Dr. Roberto Michel 538, La Aurora, 44790 Guadalajara, Jal., México JALISCO			EMAIL:				
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:	
MARCA: Volkswagen	SUBMARCA: SAVEIRO			AÑO: 2023	COLOR: PLATA S	OLOR: _ATA SIRIUS	
SERIE: 9BWKB45U2PP043851	PLACAS: N/a		TIPO DE BLOQ Ignición	UEO:	ECO:		KM: 16
			,				
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Jalisco Nuevos Productores Spr De RI De Cv - RFC: JNP190302TS8 Bodega Av. Dr. Roberto Michel 538, La Aurora, 44790 Guadalajara, Jal. https://goo.gl/maps/ZDkaLjacsgbyjUKv7 Contacto Servicio: Gabriel Ureña 33 3589 6720 Preguntar por: Raquel		OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas COMPLETAS: BLOQUEO: OK, POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK, ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK, ENERGÍA PRINCIPAL CORTADA: OK, DESBLOQUEO: OK,					
ACCESORIOS:							
	1				l		
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS4315-68126	ID: 156035	PLAN: 5 MRPG			CARRIER CELULAR: TELCEL M2M		
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓ 15/06/2023	ÓN:	FECHA DE EXPIRACIÓN: 15/06/2023		TIPO:		
CLIENTE CONFORME Gabriel Ure A			TÉC!	NICO RESPO l Juan Pablo			SERVICIO
AAA				M		>	



CERTIFICADO DE SERVICIO FORMATO DE RECEPCIÓN DEL **VEHÍCULO**

SERVICIO:	FOLIO:
nstalación	129535
FECHA:	HORA:

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\bigcirc	Radio o estéreo
\bigcirc	Tapetes	\bigcirc	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\bigcirc	Elevadores	\bigcirc	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\bigcirc	Extinguidor	\bigcirc	Cajuela eléctrica
0	GOLPES RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
	CLIENTE CONFO Gabriel Ure A	RME					ISABLE DEL SERVICIO Martínez Murillo
	PAA.				J.) /	

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO:	FOLIO:
Instalación	129535
FECHA:	HORA:



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 156035	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS4315-68126	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 16/06/2023 - 13:42:31
LATITUD: 20.656851	LONGITUD: -103.346036	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Dr.R.Michel540,Ferrocarril,44468Guadalajara,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:	
CLIENTE CONFORME Gabriel Ure A	TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO Juan Pablo Martínez Murillo
AA	IMA
	EIDMA

La presente Confirmación de Localización queda autorizada y revisada por INDUSTRIAS RESSER SA DE CV con dirección en Av. Volcán el Colli 1129, Zapopan, Jalisso, CP 45070. Para mayor información puede comunicarse al (33) 3620 1660 en área de Atención al Cliente. Al firmar este comprobante usted también está de acuerdo con CD ESER/IVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL que corresponde al equipo contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede