

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124350
FECHA:	HORA:
05/04/2023	11:36

ARRENDADORA: GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y A VIGENCIA DE CONTRATO								
VIGENCIA DE CONTRATO	ASOCIADOS SA DE CV	CONTRATO: GAR-1404			PLAZO: 19			
	VIGENCIA DE CONTRATO DESDE: 05/04/2023			HASTA: 05/11/2024				
NOMBRE O EMPRESA: GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y A	SOCIADOS SA DE CV			RFC: GAR0406089I	=1			
CONTACTO:	TEL OFICINA:	CELULAR:						
Jorge Guizar	4811018595	4811018595						
DOMICILIO: Blvd. Lic. Anacleto Glez F. Sur 150, San Miguel,	47600 Tepatitlán de Morelos	, Jal., Méx	ico JALISCO	EMAIL:				
COLONIA:	CIUDAD:				EDO:		CP:	
MARCA:	SUBMARCA:	RCA:		AÑO: COLOR:				
Chevrolet	GROOVE		1	2023	AZUL PERSUASION		ON	
SERIE: LZWMLMGM4PF007630	PLACAS:		TIPO DE BLOG	QUEO: ECO:			KM: 28	
Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Gerene RFC: GPH1606069S0 Agencia: NAOSA Chevrolet Tepatitlán Di 150, San Miguel, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal., México http Contacto Servicio: Jorge Guizar 48 1101 8595 Preguntar por: FACCESORIOS:	rección: Blvd. Lic. Anacleto Glez F. Sur s://goo.gl/maps/YxjoVVf6qv2qXahd9	I	ealizadas: IGNICIÓN AI	PAGADO: REVISAR,	POSICIÓN: OŁ	<, IGNICIÓN	N PRENDIDO: OK,	
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-75340	ID: 151305		PLAN: 5 MRPG		CARRIER		AR:	
		ÓN:		PIRACIÓN:	1		AR:	
GARANTIA DE HARDWARE CLIENTE CONFORME	151305 FECHA DE ACTIVACIO	ÓN:	5 MRPG FECHA DE EXI 04/04/2023	NICO RESPO	TIPO:	M2M DEL SE		
GARANTIA DE HARDWARE	151305 FECHA DE ACTIVACIO	ÓN:	5 MRPG FECHA DE EXI 04/04/2023	NICO RESPO	TIPO:	M2M DEL SE		

FIRMA

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124350		
FECHA:	HORA:		
05/04/2023	11:36		

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
0	GOLPES RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc							
\bigcup	OTROS						
CLIENTE CONFORME Jorge Guizar					NSABLE DEL SERVICIO Fovar Montoya		
	Alonda	ti					


Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN





IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 151305	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-75340	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 05/04/2023 - 11:25:55
LATITUD: 20.814491	LONGITUD: -102.75186	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: SantosRomo412,SanMiguel,47660TepatitIndeMorelos,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:						

CLIENTE CONFORME

Jorge Guizar

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
Alberto Tovar Montoya

Alondra

Alberto

FIRMA

FIRMA