

CERTIFICADO DE **SERVICIO**

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124910		
FECHA:	HORA:		
14/04/2023	18:41		

KM:

43

ARRENDA GDL S.A. DE C.V.		GDL-1175		13			
VIGENCIA DE CONTRATO	CIA DE CONTRATO DESDE: 14/04/2023			HASTA: 14/05/2024			
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			RFC: AGD090119L	НА			
CONTACTO: Angello Naranjo	TEL OFICINA: 5612652596	CELULAR: 5612652596					
DOMICILIO: Av. México-Tenochtitlán 57, Guerrero, Cuauhtémoc	06350 Ciudad de México, CDMX, N	México DISTRITO	EMAIL: FEDERAL				
COLONIA:	CIUDAD:		EDO:		CP:		
	•						
MARCA: Renault	SUBMARCA: KWID		AÑO: COLOR: 2023 BLANCO GLACIAR		GLACIAR		

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER:

Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Seve Seguridad Privada S De RI De Cv -RFC: SSP180816LC5 Renault San Cosme (Buenavista), Ciudad de México - Grupo Witt Av. México-Tenochtitlán 57, Guerrero, Cuauhtémoc, 06350 Ciudad de México, CDMX https://goo.gl/maps/gqJ19iHDDLK6XefN8 Contacto Servicio: Angello Naranjo 56 1265 2596

PLACAS:

NO

OBSERVACIONES TÉCNICO:

Ignición

TIPO DE BLOQUEO:

Pruebas COMPLETAS: POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK, BLOQUEO: OK, DESBLOQUEO: OK,

ECO:

NO

ACCESORIOS:

NO

SERIE:

93Y1R5F55PJ548770

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:	ID:	PLAN:	CARRIER CELULAR:
RS4315-68384	151154	5 MRPG	TELCEL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 14/04/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 14/04/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Angello Naranjo

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Victor Piedra Garcia

FIRMA

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124910		
FECHA:	HORA:		
14/04/2023	18:41		

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\bigcirc	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\bigcirc	Tapones	\bigcirc	Extinguidor	\bigcirc	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Angello Naranjo

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Victor Piedra Garcia

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124910
FECHA:	HORA:
14/04/2023	18:41



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 151154	IDENTIFICADOR DE HARDWARE:	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 14/04/2023 - 18:18:35
LATITUD:	RS4315-68384 LONGITUD:	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:
19.439572	-99.152248	C.OrozcoyBerra84,Buenavista,Cuauhtmoc,06350CiudaddeMxico,CDMX,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

Angello Naranjo

CLIENTE CONFORME

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Victor Piedra Garcia

FIRMA