

## CERTIFICADO DE SERVICIO

<b>SERVICIO:</b> Instalación	<b>FOLIO:</b> 128359
FECHA:	HORA:
25/5/2023	9:00 AM AM

ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			I		PLAZO: 1 MESES		
VIGENCIA DE CONTRATO	VIGENCIA DE CONTRATO  DESDE: 25/5/2023			<b>HASTA:</b> 25/6/2027			
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.				RFC: AGD090119LHA			
CONTACTO: Juana Pascual	<b>TEL OFICINA:</b> 4521456556			<b>CELULAR:</b> 4521456556			
DOMICILIO:	4321430330			EMAIL:			
COLONIA:	CIUDAD:	CIUDAD:			EDO: CP:		
MARCA: Suzuki	SUBMARCA: JIMNY			<b>AÑO:</b> 2023	COLOR: BLANCO POLAR		
<b>SERIE:</b> JS3JB74V0P5101809	PLACAS:		TIPO DE BLOQU Sin Bloqueo	JEO:	ECO: KM:		KM:
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Valentin. VFR2009255K7 Particular Dirección: Calzada Benito Juarez 1131 of Uruapan mcihoacan https://goo.gl/maps/M31CUwcgUnd8c1zg7 of 45 2145 6556 cliente final Preguntar por: Juana Pascual  ACCESORIOS:	col. francisco j mujica c.p. 60050	OBSERV	ACIONES TÉCNI	co:			
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-76840	<b>ID:</b> 152979		PLAN: 5 MRPG		CARRIER CELULAR: GLOBAL M2M		
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓI 25/5/2023	FECHA DE EXPIR 25/5/2024		PIRACIÓN: TIPO:		:	
CLIENTE CONFORME			TÉC	CNICO RESPO Ernesto (	<b>ONSABLE D</b> Castrejon Sand		RVICIO
FIRMA					FIRMA		



## CERTIFICADO DE SERVICIO

<b>SERVICIO:</b> Instalación	<b>FOLIO:</b> 128359
FECHA:	HORA:
25/5/2023	9:00 AM AM

_	Luces de cambio	<b>Direccionales</b>	Intermitentes	Cuartos
$\bigcirc$	Luz de freno	O Luz de reversa	Luz interior	C Luz tablero
$\bigcirc$	Claxon	<b>Limpiadores</b>	Encendedor	Radio o estéreo
$\bigcirc$	Tapetes	Bocinas	Aire acondicionado	O Ventilador Froster
$\bigcirc$	Elevadores	O Seguros eléctricos	Llanta refacción	Gato y llave
$\bigcirc$	Herramienta	<b>Tapones</b>	Extinguidor	Cajuela eléctrica
0	GOLPES RAYADURAS			
$\bigcirc$	DAÑOS A CRISTALES			
$\bigcup$	OTROS			
		respondera por ningan apo de dano si el dispositivo	o o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.	
	CLIENTE CONFOR	RME		RESPONSABLE DEL SERVICIO nesto Castrejon Sandoval

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.


Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

Recibi mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio.

Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.



## CERTIFICADO DE SERVICIO





<b>IDENTIFICADOR DEL UNIDAD:</b> 152979	IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-76840	<b>FECHA Y HORA DE POSICIÓN:</b> 25/05/2023 10:01
LATITUD:	LONGITUD:	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:
19.425525	19.425525	Calle Michoacán, Uruapan, Michoacán de Ocampo
OBSERVACIONES DE INISTALACI	ÓN:	

<b>LATITUD:</b> 19.425525	LONGITUD: 19.425525		DIRECCION DE POSICION CONFIRMADA: falle Michoacán, Uruapan, Michoacán de Ocampo		
13.723323	17.723323	Calle Micros	леан, отваран, мисновски не освитро	-	
OBSERVACIONES DE INSTALACI	ÓN.			-	
ORZEKANCIONEZ DE INZIALACI	ON:				
				_	
CLIENTE CONFORME			TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO		
			Ernesto Castrejon Sandoval	_	
FIRMA			FIRMA		

El presente comprobante del servicio realizado queda autorizado y revisado por INDUSTRIAS RESSER SA DE CV con dirección en Av. Volcán el Colli 1129, Zapopan, Jalisco, CP 45070. Para mayor información puede comunicarse al (33) 3620 1660 en área de Atención al Cliente.

Al firmar este comprobante usted también está de acuerdo con el CONTRATO DE SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL que corresponde al equipo contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede consultar nuestro aviso de privacidad en la pagina: http://resser.com/aviso-de-privacidad