

ARRENDA OCCIDENTAL SA DE CV

ARRENDADORA:

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 129637			
FECHA:	HORA:			
09/06/2023	11:27			

PLAZO:

49

VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 09/06/2023	HASTA: 09/07/2027					
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA OCCIDENTAL SA DE CV			RFC: AOC110120LZ2				
CONTACTO: Jorge Ortega	TEL OFICINA: 3313559293	CELULAR: 3313559293					
DOMICILIO: Av Río Nilo 7271, Lomas de La Soledad, 45403 Tona	alá, Jal., México JALISCO		EMAIL:				
COLONIA:	CIUDAD:	EDO:		CP:			
MARCA: Volkswagen	SUBMARCA: JETTA	AÑO: 2023	COLOR: NEGRO PROFUNDO		NDO		
SERIE: 3VWKP6BU7PM039311	PLACAS: TIPO DE BLOG		UEO:	EO: ECO:		KM : 11	

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER:

Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Diviane Mexico S De RI De Cv - RFC: DME100513H58 Agencia: Volkswagen Tonalá Dirección: Av Rio Nilo 7271 Lomas de la soledad 45403 Tonalá, Jal https://goo.gl/maps/b65i7yREN3CyV4jL7 Contacto: Jorge Ortega 3313559293 Preguntar por: Andrea Márquez 3321544541

OBSERVACIONES TÉCNICO:

CONTRATO:

OCC-1274

Pruebas COMPLETAS: POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK, ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK, ENERGÍA PRINCIPAL CORTADA: OK,

ACCESORIOS:

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:	ID:	PLAN:	CARRIER CELULAR:	
RS3340-79333	155468	5 MRPG	GLOBAL M2M	
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 08/06/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 08/06/2023	TIPO:	

CLIENTE CONFORME

Jorge Ortega

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

FIRMA

FIRMA



CERTIFICADO DE SERVICIO FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 129637
FECHA:	HORA:
09/06/2023	11:27

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Jorge Ortega

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo


Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Y Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN





IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 155468	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-79333	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 09/06/2023 - 10:48:42
LATITUD:	LONGITUD:	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:
20.636622	-103.273247	Faisan,Pajaritos,AvRoNilo23,LomasdeLaSoledad,45403Tonal,Jal.,Mexico

CLIENTE CONFORME

Jorge Ortega

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

FIBMA

Mah (8

FIRMA