



# CERTIFICADO DE SERVICIO

<b>SERVICIO:</b> Instalación	<b>FOLIO:</b> 123426
<b>FECHA:</b> 05/04/2023	<b>HORA:</b> 12:08

<b>ARRENDADORA:</b> RENTAS PRODUCTIVAS SA DE CV	<b>CONTRATO:</b> REN-954	<b>PLAZO:</b> 37
<b>VIGENCIA DE CONTRATO</b>	<b>DESDE:</b> 05/04/2023	<b>HASTA:</b> 05/05/2026

<b>NOMBRE O EMPRESA:</b> RENTAS PRODUCTIVAS SA DE CV	<b>RFC:</b> RPR130702F74		
<b>CONTACTO:</b> Eduardo Esquivel Ayanegui	<b>TEL OFICINA:</b> 4435049544	<b>CELULAR:</b> 4435049544	
<b>DOMICILIO:</b> Priv. de Jesús Carranza, La Quemada, 58146 Morelia, Mich., México MICHOACAN	<b>EMAIL:</b>		
<b>COLONIA:</b>	<b>CIUDAD:</b>	<b>EDO:</b>	<b>CP:</b>

<b>MARCA:</b> Mercedes Benz	<b>SUBMARCA:</b> SPRINTER	<b>AÑO:</b> 2023	<b>COLOR:</b> BLANCO ARTICO	
<b>SERIE:</b> W1Y8DD3Z8PP508402	<b>PLACAS:</b> No	<b>TIPO DE BLOQUEO:</b>	<b>ECO:</b>	<b>KM:</b> 15

<b>OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER:</b> Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Mario Alberto Plascencia Godínez - RFC: PAGM7410249L5 Calle Jesús Carranza 195, 58146 Morelia MICH, México <a href="https://goo.gl/maps/Fkf776V996qzTJaTA">https://goo.gl/maps/Fkf776V996qzTJaTA</a> Preguntar por: Sr. Gerardo Hernández **Rentería**	<b>OBSERVACIONES TÉCNICO:</b> Pruebas COMPLETAS: POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK, ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK, ENERGÍA PRINCIPAL CORTADA: OK,
<b>ACCESORIOS:</b>	

<b>IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:</b> RS3340-74100	<b>ID:</b> 150019	<b>PLAN:</b> 5 MRPG	<b>CARRIER CELULAR:</b> GLOBAL M2M
<b>GARANTIA DE HARDWARE</b>	<b>FECHA DE ACTIVACIÓN:</b> 04/04/2023	<b>FECHA DE EXPIRACIÓN:</b> 04/04/2023	<b>TIPO:</b>

**CLIENTE CONFORME**  
Eduardo Esquivel Ayanegui

FIRMA

**TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO**  
Arturo Amin Soria

FIRMA



# FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

<b>SERVICIO:</b> Instalación	<b>FOLIO:</b> 123426
<b>FECHA:</b> 05/04/2023	<b>HORA:</b> 12:08

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Luces de cambio | <input checked="" type="checkbox"/> Direccionales      | <input checked="" type="checkbox"/> Intermitentes      | <input checked="" type="checkbox"/> Cuartos            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Luz de freno    | <input checked="" type="checkbox"/> Luz de reversa     | <input checked="" type="checkbox"/> Luz interior       | <input checked="" type="checkbox"/> Luz tablero        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Claxon          | <input checked="" type="checkbox"/> Limpiadores        | <input checked="" type="checkbox"/> Encendedor         | <input checked="" type="checkbox"/> Radio o estéreo    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tapetes         | <input checked="" type="checkbox"/> Bocinas            | <input checked="" type="checkbox"/> Aire acondicionado | <input checked="" type="checkbox"/> Ventilador Froster |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elevadores      | <input checked="" type="checkbox"/> Seguros eléctricos | <input checked="" type="checkbox"/> Llanta refacción   | <input checked="" type="checkbox"/> Gato y llave       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Herramienta     | <input checked="" type="checkbox"/> Tapones            | <input checked="" type="checkbox"/> Extinguidor        | <input checked="" type="checkbox"/> Cajuela eléctrica  |

- GOLPES
- RAYADURAS
- DAÑOS A CRISTALES
- OTROS


*Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.*

**CLIENTE CONFORME**  
Eduardo Esquivel Ayanegui

**TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO**  
Arturo Amin Soria

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.


Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.

*Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.*



# CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

<b>SERVICIO:</b> Instalación	<b>FOLIO:</b> 123426
<b>FECHA:</b> 05/04/2023	<b>HORA:</b> 12:08



<b>IDENTIFICADOR DE UNIDAD:</b> 150019	<b>IDENTIFICADOR DE HARDWARE:</b> RS3340-74100	<b>FECHA Y HORA DE POSICIÓN:</b> 05/04/2023 - 11:42:38
<b>LATITUD:</b> 19.705132	<b>LONGITUD:</b> -101.241818	<b>DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:</b> Cajeme7466,LaQuemada,58146Morelia,Mich.,Mexico

**OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:**

**CLIENTE CONFORME**  
Eduardo Esquivel Ayanegui

**TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO**  
Arturo Amin Soria

FIRMA

FIRMA

La presente Confirmación de Localización queda autorizada y revisada por INDUSTRIAS RESSER SA DE CV con dirección en Av. Volcán el Colli 1129, Zapopan, Jalisco, CP 45070. Para mayor información puede comunicarse al (33) 3620 1660 en área de Atención al Cliente. Al firmar este comprobante usted también está de acuerdo con el CONTRATO DE SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL que corresponde al equipo contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede consultar nuestro aviso de privacidad en la página: <https://resser.com/aviso-de-privacidad/>  
Esta información es únicamente para el uso de la entidad o persona a quien es dirigida, este documento incluye información legalmente protegida y confidencial cuya difusión de información es sancionada por la ley, se le notifica por medio del presente que la repartición y divulgación está meramente prohibida. Si usted recibió el documento como persona ajena a la información por algún error, favor de informar en cuanto antes al remitente y desechar la información. El destinatario de este documento debe asegurarse que no contenga virus antes de abrirlo y en caso de que sí se detecten, tomar las medidas pertinentes para eliminarlos y notificar a la brevedad posible al remitente.