

# CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	<b>FOLIO:</b> 125723
FECHA:	HORA:
03/05/2023	13:06

					03/05/20	023	13.06	
ARRENDADORA:			CONTRATO:			PLAZO:		
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 03/05/2023		RU1-736	HASTA: 03/06/2024	13			
NOMBRE O EMPRESA:				RFC:				
REPARTO UTIL SAPI DE CV				RUT150225G84				
CONTACTO:	TEL OFICINA:			CELULAR:				
Dora Elena Meza	3338469575	3338469575 33384695			75			
<b>DOMICILIO:</b> Av. 16 de Septiembre 1066, Moderna Sector Juár	ez, 44190 Guadalajara, Jal.,	México J	ALISCO	EMAIL:				
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:		
MARCA: Chevrolet	SUBMARCA: TORNADO			<b>AÑO</b> : 2023	COLOR: BLANCO			
SERIE: LZWNNNGM7PC823320	PLACAS:		TIPO DE BLOC Ignición	QUEO:	ECO:		<b>KM:</b> 19	
ACCESORIOS:  IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:	ID:		PLAN:		CARRIE	R CELU	LAR:	
RS3340-76945	153134		5 MRPG		GLOBAL	GLOBAL M2M		
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓ 02/05/2023	N:	<b>FECHA DE EXPIRACIÓN:</b> 02/05/2023		TIPO:			
CLIENTE CONFORME  Dora Elena Meza			TÉC	NICO RESP Moises	<b>ONSABLE</b> s Zepeda Mo		ERVICIO	
					1	>	>	

El presente comprobante del servicio realizado queda autorizado y revisado por INDUSTRIAS RESSER SA DE CV con dirección en Av. Volcán el Colli 1129, Zapopan, Jalisco, CP 45070. Para mayor información puede comunicarse al (33) 362 0 1660 en área de Atención al Cliente. Al firmar este comprobante usted también está de acuerdo con el CONTRATO DE SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL que corresponde al equipo contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede consultar nuestro aviso de privacidad en la pagina: https://resser.com/aviso-de-privacidad/

**FIRMA** 

**FIRMA** 



## FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	<b>FOLIO:</b> 125723
FECHA:	HORA:
03/05/2023	13:06

$\odot$	Luces de cambio	$\odot$	Direccionales	$\odot$	Intermitentes	$\odot$	Cuartos
$\odot$	Luz de freno	$\odot$	Luz de reversa	$\odot$	Luz interior	$\odot$	Luz tablero
$\odot$	Claxon	$\odot$	Limpiadores	$\odot$	Encendedor	$\odot$	Radio o estéreo
$\odot$	Tapetes	$\odot$	Bocinas	$\odot$	Aire acondicionado	$\odot$	Ventilador Froster
$\odot$	Elevadores	$\odot$	Seguros eléctricos	$\odot$	Llanta refacción	$\odot$	Gato y llave
$\odot$	Herramienta	$\odot$	Tapones	$\odot$	Extinguidor	$\odot$	Cajuela eléctrica
$\bigcirc$	GOLPES						
$\bigcirc$	RAYADURAS						
$\bigcirc$	DAÑOS A CRISTALES						
$\bigcirc$	OTROS						
P	ara conservar la Garantía del Sistema de Rastre		GPS es muy importante evitar que éste sea manip Inderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o s		erado por personal ajeno a Resser y esto incluye ón fueron previamente intervenidos por terceros.	a técnicos d	de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no


**CLIENTE CONFORME** 

Dora Elena Meza

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Moises Zepeda Moreno

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.




Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



## **CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN**

SERVICIO: Instalación	<b>FOLIO:</b> 125723
FECHA:	HORA:
03/05/2023	13:06



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 153134	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-76945	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 03/05/2023 - 11:17:53
<b>LATITUD:</b> 20.658268	<b>LONGITUD:</b> -103.351973	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.16deSeptiembre1016,Moderna,44190Guadalajara,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:	

#### **CLIENTE CONFORME**

Dora Elena Meza

#### TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Moises Zepeda Moreno



**FIRMA** 

**FIRMA**