

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 127720
FECHA:	HORA:
17/05/2023	15:04

ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			CONTRATO: GDL-1494		PLAZO: 37		
VIGENCIA DE CONTRATO DESDE: 17/05/2023				HASTA: 17/06/2026			
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.		RFC: AGD090119LHA					
CONTACTO: TEL OFICINA: Alberto Madrigal 3319106937				CELULAR: 3319106937			
DOMICILIO:		EMAIL:					
Av. Adolfo Lopez Mateos Sur 4115, Los Gavilanes, 4 COLONIA:	o López Mateos Sur 4115, Los Gavilanes, 45645 Los Gavilanes, Jal., I A: CIUDAD:		ALISCO	ISCO EDO:		CP:	
MARCA: Nissan SUBMARCA: PATHFINDER				AÑO: 2023	COLOR:	UART	
SERIE: 5N1DR3ML8PC248983	PLACAS:		TIPO DE BLOQ		ECO:		KM : 15
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Wst Express Sa De Cv - RFC: WEX190329CS7 Agencia: Nissan Santa Anita, Tiajomulco Dirección: Av. Adolfo López Mateos Sur 4115, Los Gavilanes, 45645 Los Gavilanes, Jal. https://goo.gl/maps/UQWHZqAiQWBZhtbY9 Contacto Servicio: Martin Saldivar 33 1910 6937 Preguntar por: Martin Saldivar ACCESORIOS:			VACIONES TÉCN OMPLETAS: POSICIÓI PRINCIPAL RECONEC	N: OK, IGNICIÓN PR			
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-77744	ID: 153904		PLAN: 5 MRPG		CARRIER CELULAR: TELCEL M2M		
GARANTIA DE HARDWARE FECHA DE ACTIVACIO 17/05/2023		N:	FECHA DE EXPIRACIÓN: 17/05/2023		TIPO:		
CLIENTE CONFORME Alberto Madrigal			TÉCI	NICO RESPO			
FIRMA					FIRMA		



CERTIFICADO DE SERVICIO FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 127720
FECHA:	HORA:
17/05/2023	15:04

\bigcirc	Luces de cambio	\bigcirc	Direccionales	\bigcirc	Intermitentes	\bigcirc	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
0	GOLPES						
	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
P .	ara conservar la Garantía del Sistema de Rastre				ión fueron previamente intervenidos por tercer		te regentias de Veniculos Ndevos. Nessei no
P	ara conservar la Garantia del Sistema de Hastre						re rigericias de Verirouros Nuevos. Hesser no
P	CLIENTE CONFO Alberto Madriga	RME			TÉCNICO	RESPO!	NSABLE DEL SERVICIO er Solórzano Rojas


Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO:	FOLIO:
nstalación	127720
FECHA:	HORA:



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 153904	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-77744	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 17/05/2023 - 14:55:36
LATITUD: 20.571503	LONGITUD: -103.45477	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.AdolfoLpezMateosSur4115,Guadalajara,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:	
CLIENTE CONFORME Alberto Madrigal	TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO Francisco Javier Solórzano Rojas
	FIRMA