

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 130208
FECHA:	HORA:
19/06/2023	12:51

ARRENDADORA: ACTIVOS PRODUCTIVOS S.A. de C.V.			CONTRATO: ACT-1046		PLAZO: 49		
VIGENCIA DE CONTRATO DESDE: 19/06/2023				HASTA: 19/07/2027			
NOMBRE O EMPRESA: ACTIVOS PRODUCTIVOS S.A. de C.V.			RFC: APR1408256S2				
CONTACTO: Jorge Velázquez	TEL OFICINA: 3311471873			CELULAR: 3311471873			
DOMICILIO: C. Halcón 1210, Morelos, 44910 Guadalajara, Jal.,				EMAIL:			
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:	
MARCA: Mw	SUBMARCA: Main Casa MONTACARGAS			AÑO: 2023	COLOR: NO APLICA		
SERIE: 53213004500000000	PLACAS:		TIPO DE BLOQ				KM : 3
					1		
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Jecsa Metales Industriales De Mexico S De De Cv - RFC: JMI1404012Q5 Agencia: MAINCASA CEDIS GDL Dirección: C. Halcón 1210, Morelos, 44910 Guadalajara, Jal. https://goo.gl/maps/Q95dcpccn6o4eJsu8 Contacto Servicio: Jorge Lopez 33 1147 1873 Preguntar por: Jorge Velazquez 33 3189 8304		Pruebas re	VACIONES TÉCI palizadas: IGNICIÓN AF PRINCIPAL RECONEC	PAGADO: REVISAR,			
ACCESORIOS:							
					1		
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-79716	ID: 156114		PLAN: 5 MRPG		CARRIER CELULAR: GLOBAL M2M		
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 16/06/2023		FECHA DE EXPIRACIÓN: 16/06/2023		TIPO:		
CLIENTE CONFORME Jorge Velázquez			TÉC	NICO RESPO Francisco Jav			
FIRMA					FIRMA		



CERTIFICADO DE SERVICIO FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO:	FOLIO: 130208
IIIStalacion	130200
FECHA:	HORA:

	Luces de cambio	\bigcirc	Direccionales	\bigcirc	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\bigcirc	Luz de reversa	\bigcirc	Luz interior	\odot	Luz tablero
\bigcirc	Claxon	\bigcirc	Limpiadores	\bigcirc	Encendedor	\bigcirc	Radio o estéreo
\bigcirc	Tapetes	\bigcirc	Bocinas	\bigcirc	Aire acondicionado	\bigcirc	Ventilador Froster
\bigcirc	Elevadores	\bigcirc	Seguros eléctricos		Llanta refacción	\bigcirc	Gato y llave
\bigcirc	Herramienta	\bigcirc	Tapones	\bigcirc	Extinguidor	\bigcirc	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
	CLIENTE CONFOI Jorge Velázquez						NSABLE DEL SERVICIO ier Solórzano Rojas


Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO:	FOLIO:
Instalación	130208
FECHA:	HORA:



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 156114	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-79716	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 19/06/2023 - 12:50:46
LATITUD: 20.658336	LONGITUD: -103.357988	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: C.Quetzal1122,Morelos,44910Guadalajara,Jal.,Mexico

DBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:	

CLIENTE CONFORME Jorge Velázquez	TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO Francisco Javier Solórzano Rojas
A STATE OF THE STA	

FIRMA

FIRMA