

## CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	<b>FOLIO:</b> 124290			
FECHA:	HORA:			
05/04/2023	17:05			

ARRENDADORA: ARRENDA F Y J SA DE CV		CONTRATO: FYJ-1578		<b>PLAZO:</b> 13			
VIGENCIA DE CONTRATO  DESDE: 05/04/2023			HASTA: 05/05/2024				
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA F Y J SA DE CV				<b>RFC:</b> AFJ060207AI1			
CONTACTO: Nairuby Sanchez	<b>TEL OFICINA:</b> 3338995813			CELULAR: 3338995813			
<b>DOMICILIO:</b> Av. Acueducto 6100, Lomas del Bosque JALISCO				EMAIL:			
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:	
				- ~ -			
MARCA: Toyota	SUBMARCA: YARIS			<b>AÑO:</b> 2023	COLOR: ESCARLATA		
<b>SERIE:</b> MR2BF8C33P0017874	PLACAS:		TIPO DE BLOQ	UEO:	ECO:		<b>KM:</b> 21
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Mb Triplay S MTR010629ll5 - Dirección: Av. Acueducto 6100, Lomas del Bosque C Sanchez 33 3899 5813  ACCESORIOS:		Pruebas Co	VACIONES TÉCN OMPLETAS: POSICIÓN PRINCIPAL RECONEC	N: OK, IGNICIÓN PR			
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-75339	ID: 151304	PLAN: 5 MRPG			CARRIER CELULAR: TELCEL M2M		
GARANTIA DE HARDWARE			FECHA DE EXPIRACIÓN: 04/04/2023		TIPO:		
CLIENTE CONFORME Nairuby Sanchez			TÉCI	NICO RESPOI Alberto T	<b>NSABLE I</b> Fovar Monto		ERVICIO
Angelicas,				<del>}</del>	) (	+	- ()



## FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	<b>FOLIO:</b> 124290		
FECHA:	HORA:		
05/04/2023	17:05		

$\odot$	Luces de cambio	$\odot$	Direccionales	$\odot$	Intermitentes	$\odot$	Cuartos
$\odot$	Luz de freno	$\odot$	Luz de reversa	$\odot$	Luz interior	$\odot$	Luz tablero
$\odot$	Claxon	$\odot$	Limpiadores	$\odot$	Encendedor	$\odot$	Radio o estéreo
$\odot$	Tapetes	$\odot$	Bocinas	$\odot$	Aire acondicionado	$\odot$	Ventilador Froster
$\odot$	Elevadores	$\odot$	Seguros eléctricos	$\odot$	Llanta refacción	$\odot$	Gato y llave
$\odot$	Herramienta	$\odot$	Tapones	$\odot$	Extinguidor	$\odot$	Cajuela eléctrica
$\bigcirc$	GOLPES						
$\bigcirc$	RAYADURAS						
$\bigcirc$	DAÑOS A CRISTALES						
$\bigcirc$	OTROS						
	CLIENTE CONFO Nairuby Sanche						NSABLE DEL SERVICIO Tovar Montoya
	Angelica	5	,				2c( + 0

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué
el vehículo en las condiciones que aquí se



## CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN





IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 151304	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-75339	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 05/04/2023 - 16:07:17
<b>LATITUD:</b> 20.723045	<b>LONGITUD:</b> -103.417903	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:  Av.Acueducto6075,PuertadeHierro,45116Zapopan,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:							

CLIENTE CONFORME

Nairuby Sanchez

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Alberto Tovar Montoya

Angelica S.

HI Dec + C

FIRMA

FIRMA